



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 4 Gran Coupe 420 d xDrive M sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA51FR020FV15469**	Laufleistung abgelesen:	**55346 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**25.06.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**21.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DGE**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 140 kW (190 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**Blau**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**06.2028 / 06.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · KREFELDER STRASSE 297 · 47877 WILLICH
IMSA - VALID

Mobility Pass · QUALITÄTSMANAGEMENT · ISO 9001 · Hüsges Gruppe

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/95Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/95Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/95Y 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**245/35/R20/95Y 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**255/40/R19/100V 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**255/40/R19/100V 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R19/98V 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**245/40/R19/98V 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- BMW Live Cockpit Plus
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Elektron. Sperrdifferential
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Widescreen Display
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank vergrößert
- Leuchtweitenregelung
- M Sport
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
  Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenpannen-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Warndreieck

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Innovations-Paket (2)
- LM-Felgen vorn/hinten 8,5x20 / 9x20 (Aerodynamik 862 I, Bicolor, BMW Individual)
- M Sport Pro Paket
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzbezug / Polsterung Sensatec perforiert
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- Instrumententafel Luxury
- Lenkrad heizbar
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzverglasung
- Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar

Hinweis:
Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Außerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	Vorschaden: Seitenpartie links

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert
2.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert
3.	Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren
4.	Tür Hinten - Links	Lackabplatzer
5.	Seitenwand - Hinten - Links	Beschädigt
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
7.	Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren
9.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren
10.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
11.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag

12.	Motorhaube	Steinschlag
13.	Windschutzscheibe	Steinschlag



	Bauteil	**Schaden**
14.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Abschürfung
15.	Felge (glanzpoliert) hinten links	Abschürfung
16.	Felge (glanzpoliert) hinten rechts	Abschürfung
17.	Felge (glanzpoliert) vorne rechts	Abschürfung
18.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
19.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
20.	Innenraum	Gebrauchsspuren
21.	Einstiegsleiste Hinten - Links	Kratzer
22.	Heckklappe innen	Lackabplatzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts



Kofferraum




Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne


Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts


Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole


Fahrersitz


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung


Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links

Nachlackiert



1. Seitenwand - Hinten - Links

Nachlackiert



1. Seitenwand - Hinten - Links

Nachlackiert




2. Tür Vorne - Links

Nachlackiert




2. Tür Vorne - Links

Nachlackiert



3. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren



3. Tür Vorne - Links

Gebrauchsspuren



4. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer




4. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer




4. Tür Hinten - Links

Lackabplatzer



5. Seitenwand - Hinten - Links

Beschädigt



5. Seitenwand - Hinten - Links

Beschädigt



6. Stoßfänger Hinten

Kratzer



6. Stoßfänger Hinten

Kratzer



6. Stoßfänger Hinten

Kratzer




7. Tür Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren



7. Tür Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren




8. Seitenwand - Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren



8. Seitenwand - Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren




9. Tür Vorne - Rechts

Gebrauchsspuren



9. Tür Vorne - Rechts

Gebrauchsspuren



10. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



10. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



11. Stoßfänger Vorne

Steinschlag



11. Stoßfänger Vorne

Steinschlag




12. Motorhaube

Steinschlag



12. Motorhaube

Steinschlag




12. Motorhaube

Steinschlag



12. Motorhaube

Steinschlag



13. Windschutzscheibe

Steinschlag



13. Windschutzscheibe

Steinschlag



14. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung



14. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung




15. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



15. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



16. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



16. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



17. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



17. Felge (glanzpoliert) vorne rechts

Abschürfung



18. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



19. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



20. Innenraum

Gebrauchsspuren




20. Innenraum

Gebrauchsspuren



20. Innenraum

Gebrauchsspuren



20. Innenraum

Gebrauchsspuren



20. Innenraum

Gebrauchsspuren



20. Innenraum

Gebrauchsspuren



20. Innenraum

Gebrauchsspuren




21. Einstiegsleiste Hinten - Links

Kratzer



21. Einstiegsleiste Hinten - Links

Kratzer



21. Einstiegsleiste Hinten - Links

Kratzer



22. Heckklappe innen

Lackabplatzer



22. Heckklappe innen

Lackabplatzer