CarOnSale

Mazda 6 Revolution

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2015	258.550km	175 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 6 Revolution [AT - Kb5 2.2 CD DPF EU6, Revolution, 2013 - 2014]	KATEGORIE Kombi
FIN JMZGJ692621159222	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 258.550km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 175 PS (129 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 258.550km	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2015	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	75 µm		

Technischer Zustand

Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Motorschaden (Kette der Ölpumpe gerissen; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Prüfung nicht möglich;
Lenkung	● Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	● Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorschaden (Kette der Ölpumpe gerissen

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 11 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Pre-Crash-System
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht (AFS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergierückgewinnung i-ELOOP
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachreling
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Info-Display
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Sound-System BOSE
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- TFT-Farbdisplay
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























mazda
MAZDA MOTOR CORPORATION
e1*2001/116*0448
JMZGJ69262I159222
2090 Kg
3690 Kg
1090 Kg
1100 Kg


CarOnSale


CarOnSale





Mazda6






31
26
9
30
27
8
29
28
4
7
6
5





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Fahrertür (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)