CarOnSale

Nissan NV400 L2H2 3,5t DoKa COMFORT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	42.556km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG NV400 L2H2 3,5t DoKa COMFORT [DE - HKaDK4 3,5t dCi 150 DPF EU6d-T, L2H2 COMFORT FWD (EURO 6d-TEMP), 2019 - 202]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VNVM1000667687400	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 42.556km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.299 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.134km	LETZTER SERVICE AM 01/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 249g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-Paket plus
- Fensterheber elektrisch vorn mit Impulsgeber links
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radstand 3682 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schmutzfänger vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audiosystem: Radio
- Nebelscheinwerfer
- Einparkhilfe vorn
- Rückfahrkamera
- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Airbag Fahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- intelligent key
- Klimaanlage
- Motor 2,3 Ltr. - 110 kW dCi Diesel KAT
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Totwinkel-Spiegel in Sonnenblende
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Radioempfang digital (DAB)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Beifahrerseite
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player mit Bluetooth
- Design- und Ausstattungslinie COMFORT
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Heck-Verglasungs-Paket
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Doppelkabine
- Kraftstofftank: 105 Ltr.
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Sicherheits-Paket
- Start/Stop-Anlage Motor
- Trittstufe hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) inkl. Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Holzboden im Laderaum (beschichtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















NISSAN INTERNATIONAL S.A.
VNVM100066768740O
3500 Kg
1- 1850 Kg
2- 2100 Kg
AG2 DNC B

CarOnSale




5
6
7
70
50
30
10







NISSAN
Autohaus Rabus e. K.
09.01.24
29.1.14
69000








29.06.2021
1329
AHB02587 9
N1
BB
VNVM1000667687400
9
NISSAN
M1
AM
00M36TB133D3T0
NISSAN NV400
NISSAN (CH)
Fz.z.Gü bef. b. 3.5 t
Van
715/2007*2018/1832CI
EURO6;WLTP;CI;PI/CI;N1 III, N2
Diesel
0002
36CI
2299
WW. AHK LT. EGTG* ZU O.1:MAX.3500KG BIS 8PROZ.STEIG.,DABEI
ZUGGESAMTGEW.MAX.6800KG,D-WERT D.AHK MIN.17.17KN,ZUL STÜTZL
AST MIN.140KG,OHNE TECHN.ÄNDERUNG***
2 1 110/3500 15
5548 2070
2482-2499 2242-2512
100 -
249 3500 3500
1850 2100 -
1850 2100 -
82 2625 70
2500 750 7 -
225/65R16C 112/110T
225/65R16C 112/110T
-
e2*2007/46*0137*31
29.03.2021 A FX884060


SEP. 25
Außerbetriebsetzung
Landratsamt Unterallgäu
26.09.2025
ZBI 27560 1430



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Teile fehlen



- Innenraum (Anderer Schaden): Elektrische fensterheber Fahrer Seite defekt