CarOnSale

Audi Q3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 03*** · Fahrzeug aufgenommen am 17.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	80.574km	230 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 [DE - SUV4 45 2.0 TFSI EU6d-T, quattro advanced (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF35K1006339	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 80.574km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 230 PS (169 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.186km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kontrast-Lackierung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 169 kW 16V TFSI
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Standard-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi Smartphone Interface
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Dimension Silber
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheinwerfer LED und Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond (Mittelkonsole)
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Start-Stop-Knopf
- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Remote / Control)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Glanz-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzheizung vorn
- Vorbereitung Navigationssystem
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audi Drive Select
- Dachreling (Aluminium)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Sportsitze vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























WAUZZZF35K1006339














12.08.19 0588 BOX0001#6
M1 AC
WAUZZZF35K1006339 9
Audi
F3
XDKTAQ1
QD7AD7DL004RT218187CSAHA4
EM1
Q3
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347BG
EURO6;WLTP;BG;PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36BG 1984
7.2/8.2:+95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:4290kg*ww.AHK lt.EGTG*KORR.NEFZ-CO2W:168*b
atum zur Emissionsklasse: 12.08.2019*
2 02 169 /5000 233
4484-4601 1849-1856
1565-1617 1695
90
194 2190 2190
1150 1120
1150 1120
78 3750 66
2100 750 5
COC
COC
SCHWARZ 9/-
e1*2007/46*1900*01
19.11.18 K GK683502





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)