CarOnSale

Opel Vivaro Edition L

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2022	66.823km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vivaro Edition L [DE - Ka4 2.0 D EU6d-T, L Edition (L3), 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VXEVFAHKKMZ041203	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.823km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.302km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 207g/km (WLTP) 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.9l/100km (WLTP) 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**80 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**80 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**80 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
- Doppelsitzbank vorn mit Staufach
- Getriebe 6-Gang
- Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 3275 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Airbag Beifahrerseite
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Klimaanlage
- Leuchtweitenregelung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen schwarz
- Servolenkung
- Innenspiegel abblendbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel
- Schiebetür rechts
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Wegfahrsperre
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE JADE

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Unterfahrschutz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraum - und Neigungsüberwachung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schlechtwege-Paket
- Opel Connect
- Nebelscheinwerfer
- Fahrwerk erhöht
- Erhöhte Nutzlast
- Reserverad in Fahrbereifung
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FM 100.50 MHz

UXEUFAHKKMZ041203

CarOnSale




Standardsicht hinten >>
Bitte die Umgebung vor dem Manövrieren übergrüfen


SET+
SET-
CRUISE


AUTO
MODE




Servicebestätigung
AUTOHAUS HAEBERLEN GmbH


Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
HÄUSLER
Automobil GmbH & Co. KG




14.01.2022
AWZ80983
VXEVFAHKKMZ041203
OPEL
AHKK-B2F01E
VIVARO
PEUGEOT (F)
Van
715/2007*2018/183ZA0
Diesel
Mw.AHK LT.EGTG* TECHN. ZUL. GES.-MASSE D. ZUGKOMBINATION: 5
VOM 16.12.2021*


DEKRA
nächste HU
DEKRA
nächste HU
5.11.26
fPZaGVK
Stadt Bochum
Amt für Bürgerservice
Büro für Kfz.-Angelegenheiten
Der Oberbürgermeister
I.A.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Steinschlag)




- Motorhaube (Delle, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)