Fiat

VIN: VXFVFEHTMP7860774



Beschreibung

Kennzeichen	**Zulassungsdatum** 20/11/2023	**Laufleistung** 94296 km
Farbe -	**Jahr** -	**Polster** -
Anzahl der Türen -	**Anzahl der Sitze** -	**Generation** -


Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
002	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
			
003	Windschutzscheibe / - Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

004	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel




005	Stoßfänger / Vorne Lackiert : Nein	Kratzer	Ersetzen






006	Kotflügel / Vorne Links Material : Metall	Delle	Reparieren





007	Tür / Vorne Links Material : Metall	Delle	Ersetzen







008	Türzierleiste / Vorne Links Lackiert : Nein / Material : Kunststoff / Verchromt : Nein	Fehlt	Ersetzen




009	Schweller / Links	Delle	Reparieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.





010	Seitenwand / Unten Links Material : Metall / Mit Fenster : Nein	Delle	Reparieren





011	Stoßfänger / Hinten Links Lackiert : Nein	Kratzer	Ersetzen




012	Stoßfänger / Hinten Lackiert : Nein	Kratzer	Akzeptabel




013	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links Material : Metall	Delle	Reparieren




014	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Beklebt	Ersetzen




015	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts Material : Metall	Delle	Reparieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.





016	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Beklebt	Ersetzen




017	Laderaum / Hinten Material : Metall	Kratzer	Akzeptabel



018	Seitenwand / Hinten Rechts Material : Metall	Delle	Smart Repair




019	Tür / Vorne Rechts Material : Metall	Delle	Smart Repair




020	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren




Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [ ] Hutablage
- [ ] Laderaumabdeckung
- [ ] Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- [ ] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [ ] Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- [x] Serviceheft
- [ ] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Kompressor Nothilfe
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	NEXEN	215 / 65 / 16 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	NEXEN	215 / 65 / 16 / Winter	5 mm
Hinten Links	BARUM	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	BARUM	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige




Kompressor Nothilfekit / - / Fehlt



Füllflasche Nothilfekit / - / Fehlt



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Türzierleiste / Vorne Links / Fehlt



Türzierleiste / Vorne Links / Fehlt



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Seitenwand / Unten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle


Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Beklebt



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Beklebt


Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle


Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle


Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Delle



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Beklebt




Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Beklebt


Laderaum / Hinten / Kratzer


Seitenwand / Hinten Rechts / Delle


Seitenwand / Hinten Rechts / Delle


Tür / Vorne Rechts / Delle


Tür / Vorne Rechts / Delle


Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.