CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d EDITION lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	221.292km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250 CDI/BT/d EDITION lang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, d lang Edition, 2015 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WDF44781313572811	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.292km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 98.269km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 214g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	295 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	215 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	145 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Andere: Störung Backup Batterie!;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Edition
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Edition
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - elektr. ausstellbar, hinten links/rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Gurtstraffer
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Park-Paket
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Spur-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Start/Stop-Anlage Motor
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Original Fahrzeug Farbe: BERGKRISTALLWEISS

Sonderausstattung

- Akustik-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- AMG-Line
- Anhängelast 2500 kg
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Fahrwerks-Dämpfungssystem Agility Control
- Feuerlöscher
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours AMG
- Getränkehalter hinten
- Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr.
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Optik
- Innenraumlicht-Paket
- Intelligent Light System LED
- Komfort öffnen + schliessen mit Infrarot Fernbedienung
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Kraftstofftank: vergrößert
- Laderaumunterteilung
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Zusatzheizung (Warmwasser)
- Frontschürze AMG
- Heckschürze AMG
- Dachkantenspoiler AMG
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)
- Infotainment-System: Remote Online
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDF44781313572811
3100 kg
5600 kg
1550 kg
1550 kg


CarOnSale


10:04













STOP




V-Klasse


Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1574341
KB050
FAHRZEUGBRIEF ERSTELLT


11.03.2019 1313 ECX018926
M1 AC
WDF44781313572011 6
MERCEDES-BENZ
639/2
KLA8L810NXX
2FKV2X37BEXX
V-KLASSE
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
7157207*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0802 36AD 2143
ZU 18: MAX.5244*ZU 20: MAX.1954*AHK LT. EGIG*ZU 1: OPT
. 160 KM/H*S.1:MAX. 5 PL.*Datum zur Emissionsklasse: 1
1.03.2019*
WEISS 07-
e1*2007/46*0457*19
28.02.18 GR027979


Außerbetriebsetzung




Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!
11.03.2019
02.11.2022

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)