CarOnSale

Opel Mokka Innovation Start/Stop 4x4

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2017	85.310km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Mokka Innovation Start/Stop 4x4 [AT - SUV5 1.4 Turbo EU6, Innovation Start/Stop 4x4, 2016 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0LJD7E80HB067275	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.310km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 69.168km	LETZTER SERVICE AM 03/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Rost	⚠ 7 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Rost	⚠ 7 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	540 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling silber
- Ecoflex
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht- und Sicht-Paket
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (DCS, Descent Control System)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Bordcomputer
- Diebstahl-Warnanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektro-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Info-Display, groß
- Komfort-Paket
- Kurvenbremskontrolle
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2555 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Unterfahrschutz
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne vorn
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: Onyx Schwarz

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- AUX-IN-Anschluss
- Sitzheizung vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Fahrradträgersystem am Heck FlexFix
- 6 Lautsprecher
- USB-Schnittstelle
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Ergonomiesitz vorn links
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzneigungsverstellung vorn rechts
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrt A
267.9
6.8
49.3





OPEL
WOLJD7E80HB057275







7°
10:01
BACK






Servicebestätigung











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)



- Heckklappe (Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)