CarOnSale

Toyota Yaris

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2020	53.554km	72 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKL3D390A365249	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 53.554km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 48.390km	LETZTER SERVICE AM 07/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	195 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	145 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multi-Funktions-Display (TFT)
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag
- Toyota Safety Sense
- Wegfahrsperre
- 6 Lautsprecher
- Farbmonitor
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch mit Rückfahrkamera
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Modellpflege
- Projektor-Scheinwerfer
- Rücksitz klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Original Fahrzeug Farbe: SUPER (PURE) WHITE II
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Tagfahrlicht
- Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
MODEL KSP130L-CHMNKW

CarOnSale

CarOnSale




MIRROR







TOYOTA
QUALITY SERVICE
Günther Herges GmbH
Schlackenbergstr. 3
66386 St. Ingbert
Tel: 0 68 94 / 9 28 50
Service ausgeführt
Kilometerstand: 37826
Datum: 28.11.23
AUTOWELT
Service ausgeführt
Kilometerstand: 48390
Datum: 29.07.2024
AUTOWELT






15.10.2020
5013
ALS00013 9
M1
AF
VNKKL3D390A365249
0
TOYOTA
XP13M(A)
KSP13(MH)
KSP130L-CHMNKW(1R)
TOYOTA YARIS
TOYOTA EUROPE (B)
Pz 2 Pors bef b. 8 Spl
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2018/1832AM
EURO6 WLTP AM P/C/ L N1 I
Benzin
0001
36AM
998
WW AHK LT EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 15.10.2020*
2
1
53/6000
155
3945-4040
1695
1510-1520
1060-1150
50
131
1450
1450
825
825
825
825
72
3750
70
730
520
5
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H
Weiß
0
e6*2007/46*0344*02
15.10.2019
K
HE744543



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)