CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Volkswagen up! take up!

EZ 06/2012 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 240.414km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 15*
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	**Typ/Verkaufsbezeichnung** up! take up! [DE - LimS3 1.0 EU5, take up!, 2011 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	**FIN** WVWZZZAAZCD061934	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 240.414km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Vorhanden	**Polster** Stoff	**Leistung** 60 PS (44 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 999 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 233.027km	**Letzter Service am** 04/2026
Emissionsklasse Euro 5b	**Sitze** 4	**Türen** 2/3	**Getriebe-Typ** Schaltgetriebe
EZ 06/2012	**Farbe** Rot	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 105g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200	Beifahrertür	190
Kotflügel vorne links	350	Kotflügel vorne rechts	170
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	180	Seitenteil hinten rechts	180
Motorhaube	180	Heckklappe	170
Dach	180		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Außenspiegel schwarz unlackiert
- Bremsassistent
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen hinten (2-fach)
- Lenkrad (3 Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2421 mm
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitzbank umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player)
- Cool & Sound-Paket 1
- Dachantenne
- Klimaanlage Climatic
- Multimediabuchse AUX-IN
- Sonderlackierung Rot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























10
20
40
60
80
100
120
140
160
180











WVWZZZAAZCD061934


CarOnSale


CarOnSale






Teil I

04.06.12 0403 BBUG00007X

M1 AB

WVWZZZAAZCD061934 2

VOLKSWAGEN VW

AA

ABCHYA

EM5FM5CF0037MGVRON1FA1VW

UP!

VOLKSWAGEN VW

Fz.-Pers.baf.h. 8 Sp1.

Schraegheck1modusine

715/2007x566/2011F

EURO5;F;PT/CT; N; N1 I

Benzin M 55PS 999

0001 M.55PS

1290 1790

680 640

680 640

78 3750 75

165/70 R14 81T

165/70 R14 81T

813*2007/46*1167*04

05.03.12 K E81979 35


Kfz232490

VOLKSWAGEN AG

17.06.2013


DEKRA

nächste HU Aug. 2025

DEKRA

nächste HU 2. Aug. 2027

DEKRA

nächste HU

DEKRA

nächste HU Aug. 2027


Kurzzeit-Außerbetriebsetzung Anbringung entfernen (Kurzzeitschild ungültig!)

TBQ85507

Stadt Frankfurt (Oder)
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde

Unterschrift

ZBI



VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Wolfsburg, den 2012-05-18

Dr. P. v. Buch

Leiter Typprüfung


Service-Heft 5

Service durchgeführt am: 01.04.26

bei Km-Stand: 233027

Auto-Center Frankfurt (Oder) GmbH

Volkswagen Partner

Service-Ereignis: Zusatzarbeiten


Q/Inst.-Service-Intervall-Anzeige: Bremse

am (Datum): 04.2027 08.27

oder

bei (Km-Stand): 249.164

Der Volkswagen Service


Service-Heft 5

Service durchgeführt am: 20.03.2015

bei Km-Stand: 245.450

Auto-Center Frankfurt (Oder) GmbH

Volkswagen Partner

Service-Ereignis: Zusatzarbeiten

Q/Inst.-Service-Intervall-Anzeige: AH/HH + Bremsfl


am (Datum): 03/2026 08/25

oder

bei (Km-Stand):



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



Kotflügel vorne rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)