Zustandsbericht
Gebrauchtwagen Ankauf

11.08.2026

Kundenreferenz:
Sachverständiger:



Kennzeichen	
Marke	**HYUNDAI**
Modell	**Hyundai Kona**
FIN	**KMHK3815HKU166017**
Erstzulassung	**10.12.2018**
Kilometerstand	**71182**
HU fällig	**12 2027**

Zusammenfassung

Lackschichtdickenmessung	in Ordnung

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☐ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **2** Schlüssel beigelegt

Service

Serviceheft:	**das Serviceheft ist NICHT digital**
Serviceintervall	**nach Serviceheft**
Letzter Service	**20.11.2024** bei **50027**

Bereifung

Reifenart
Allwetter

6 Vorne links	**6** Vorne rechts
6 Hinten links	**6** Hinten rechts

Allwetter vorne			
Hersteller / Größe	Continental 235/45 R18 98Y	**Felgenart**	Leichtmetallfelge
Allwetter hinten			
Hersteller / Größe	Continental 235/45 R18 98Y	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Räder: Zum Besichtigungszeitpunkt waren keine Sommerreifen vorhanden.


Zusatz

Ersatzrad / Notrad vorhanden	Ja ☐	Nein ☒
Tierefit vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Tierefit Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Wagenheber vorhanden	Ja ☐	Nein ☒
Kompressor vorhanden	Ja ☒	Nein ☐
Kompressor Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐
Klimaanlage geprüft	Ja ☒	Nein ☐
Klimaanlage Zustand	i.O ☒	n.i.O ☐

Historie

Probefahrt gemacht	Ja ☐	Nein ☐

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR




Bild der FIN





Bild des Fahrzeugscheins



Werkstattauftrag - Intern 1

Kunden-Nr		Auftrags-Nr	
Hersteller	HYUNDAI	KMHK3815HKU166017	
Modell	KONA (MJ19) 1.6 T-GDi DCT 4WD STYLE (Farbappl. LIME) LED-I		
Farbe	Acid Yellow		
Kennzeichen		Erstzulassung	10.12.2018
HU	**12.2027**	Kilometerstand	71180
Annahme	04.08.2026	Fertig	**KUNDE WARTET**
Anlieferung	04.08.2026 00:00		
Datum	**04.08.2026**	Leitzahl	Seite 1
Annehmer			
Motor-Nr	G4FJJU474314		

Anzahl Me Einzelpreis

Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum



Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung

Bild von der Serviceanzeige




Bild von der Bordmappe



Bild von dem Motorraum



Bild der Bremse (vorne)



Bild der Bremse (hinten)



Bild Unterholm (links)



Bild Unterholm (rechts)




Zustand (Schäden)

Feststellungen



Griffschale Heckklappe fehlt.



Wartung fällig.



Leder Fahrersitzlehnenbezug abgenutzt.



Dach Dellen.



Felge hinten links Glanzgedreht Schürfungen.



Beifahrertüre Delle mit Lackbeschädigungen.



Felge vorn rechts Glanzgedreht Schürfungen.



Stoßfänger vorn Lackbeschädigungen.



Türe hinten links Delle.



Stoßfänger hinten Lackbeschädigung.



Anhängerkupplung montiert.



Heckklappe leichter Kratzer.



Türe hinten rechts Delle.



Stoßfängerschürze hinten Kratzer.



Stoßfängerschürze vorn Kratzer.



Wischerblatt hinten beschädigt.

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.