Besichtigungsdatum: 21.10.2026

SJNFAAF16U1174587

Angaben zum Fahrzeug

		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
		Laufleistung (abgelesen)	43.450 km
Hersteller	Nissan	**Restlauf bis Service**	19.646 km
Typ/Modell	Juke	**HU (abgelesen aus ZBI)**	07/2027
Vehicle Identification number	SJNFAAF16U1174587	**Leistung**	84 kW
Hubraum	999 ccm	**Zylinder**	3
Erstzulassung	05.05.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz-Grau
Letzte Wartung	08/2025, 33.099 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Abplatzungen) - Steinschlag - kein Abzug
2	Gurtsystem hinten	Sicherheitsgurt hinten rechts - beschädigt - erneuern
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Tür hinten rechts	Tür (Weitere Kosten möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
6	Karosserie	Karosserie (Separates Gutachten erforderlich) - beschädigt - Kostenvoranschlag erforderlich

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - Kratzer - kein Abzug
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
5	Karosserie	A-Säule links - Steinschlag - kein Abzug
6	Karosserie	A-Säule rechts - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Heck		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Tür hinten rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R17 96H	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	215/60 R17 96H	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Fahrzeug weist dem Alter und Leistung entsprechende Gebrauchsspuren.

Fahrzeug stark verschmutzt weitere Kosten möglich.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Nissan	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	Juke	**Laufleistung (abgelesen)**	43.450 km
Vehicle Identification number	SJNFAAF16U1174587	**Erstzulassung**	05.05.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse
Beschädigungen
Gebrauchsspuren
Fehlteile
Unfallschaden
Gesamtsumme (ohne Mwst.)
Mwst. (19%)
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	116 µm
2	Dachholm links	120 µm
3	Dachholm rechts	124 µm
4	Heckklappe/-tür	138 µm
5	Kotflügel links	133 µm
6	Kotflügel rechts	136 µm
7	Motorhaube	142 µm
8	Schweller links	50 µm
9	Schweller rechts	63 µm
10	Seitenwand links	126 µm
11	Seitenwand rechts	197 µm
12	Tür hinten links	134 µm
13	Tür hinten rechts	175 µm
14	Tür vorne links	119 µm
15	Tür vorne rechts	129 µm

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Ali Tosun)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (links)




Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: FIN




Abbildung 12: Dokumente




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe (Abplatzungen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #1: Verglasung: Frontscheibe (Abplatzungen) - Steinschlag - kein Abzug



Beschädigung #2: Gurtsystem hinten: Sicherheitsgurt hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Gurtsystem hinten: Sicherheitsgurt hinten rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade… instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Weitere Kosten möglic… - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür (Weitere Kosten möglich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Separates Gutachten erforderlich) - beschädigt - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Separates Gutachten erforderlich) - beschädigt - Kostenvoranschlag



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Separates Gutachten erforderlich) - beschädigt - Kostenvoranschlag erforderlich



Beschädigung #6: Karosserie: Karosserie (Separates Gutachten erforderlich) - beschädigt - Kostenvoranschlag

Unfallfotos



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck



Unfall 1: Heck

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand rechts



Nachlackierung 2: Tür hinten rechts