CarOnSale

Mercedes-Benz C 220 CDI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



07/2008	297.013km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 220 CDI [DE - Kb5 C 220 CDI EU4, Avantgarde, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2042081F218702	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 297.013km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.148 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 196.039km	LETZTER SERVICE AM 12/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**145 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**135 µm**
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**130 µm**	Heckklappe	**150 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Abblendlicht links ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 2,2 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: CUBANITSILBER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Verglasung getönt
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Reifendruckwarner
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Tempomat

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Multikontursitze vorn
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Metallic-Lackierung
- Reserverad als Notrad
- Seitenairbag (Sidebag) hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
WDD2042081F218702
1- 1020 kg
2- 1200 kg
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale







22°c

VARTA



29.07.2008	1313	AGK00017	2	1	125/3800	220
M1		AC	4596-4706		1770-1782	
WDD2042081P218702		3	1437-1474		1650-1650	
Mercedes-Benz			-	75	-	
204 K			180	2180	2180	
H20MK0			1020	1200	-	
SZAAA501			1020	1200	-	
-			30	3850	70	
C 220 CDI			1800	750	5	-
Daimler (D)			225/45 R17 91W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			-			
Kombilimousine			Grau		7	
70/220*2006/96B			e1*2001/116*0457*02			
EURO 4			07.02.2008		GL250434	
Diesel			ausgestellt am 03.12.2022			
0002	0462	2148				
7.2/8.2:1240 B.ANH.BETR.*WW.AHK LT.EGTC*STUFE PM 5 AB						
TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 29.07.2008*						







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Blinker undicht



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Anderer Schaden): Blinker undicht



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)