CarOnSale

# Volkswagen Tiguan R-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2020 | 175.854km | 150 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Tiguan R-Line [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, R-Line, (Facelift) 2020 - 2023] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WVGZZZ5NZMW519873 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>175.854km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>175.853km | LETZTER SERVICE AM<br>10/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 11/2020 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>122g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.6l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 110 µm | Kotflügel vorne rechts | 100 µm |
| Türe hinten links | 100 µm | Türe hinten rechts | 100 µm |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 100 µm | Heckklappe | 105 µm |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Service/Wartung fällig;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Ausstattung R-Line
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chrom-Paket 2
- Dachreling
- Dachspoiler R-Line
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten vorn (Aluminium) beleuchtet R-Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon Grey
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2678 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Original Fahrzeug Farbe: ORYXWEISS
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Türgriffe innen Chrom matt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sardegna / Mikrovlies ArtVelours
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)


## Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Cargo-Paket inkl. Reserverad als Notrad
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten
- Sprachsteuerungs-System
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless und Apple CarPlay
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- 16-Kanal-Verstärker
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte
- Design-Paket Black Style
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
- Sonderlackierung Oryx-Weiß Perlmutt-Effekt
- Antennen-Diversity
- Sprachsteuerungs-System
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entnehmbar (Taschenlampe)
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Fensterzierleisten schwarz
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Subwoofer
- Sitzheizung vorn und hinten
- Business-Paket Premium
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Sound-System Harman-Kardon
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Stoßfänger R-Line mit Zierleisten schwarz glänzend
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Lautsprecher (11)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























WVGZZZ5NZMW519873

CarOnSale

CarOnSale














| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.20 | 0603 | BZG114339 | 2 | 01 | 110 /3000 | 200 | |
| M1 | AC | | 4511 | | 1859 | | |
| WVGZZZ5NZMW519873 | 6 | | 1635-1675 | | 1640 | | |
| VOLKSWAGEN, VW | | | - | 100 | - | | |
| 5N | | | 153 | 2220 | 2220 | | |
| ACDTSBXO | | | 1170 | 1100 | - | | |
| FD7FD7GC009N5T4TVR24BI1BS | | | 1170 | 1100 | - | | |
| AOM10 | | | 73 | 3150 | 68 | | |
| TIGUAN | | | 2000 | 750 | 5 | - | |
| VOLKSWAGEN-VW | | | 255/45 R19 100V | | | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | 255/45 R19 100V | | | | |
| Kombilimousine | | | - | | | | |
| 715/2007*2018/1832AP | | | | | 0/- | | |
| EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 | | | e1*2001/116*0450*52 | | | | |
| Diesel | | | 30.09.20 | K | FX384678 | | |
| 0002 | 36AP | 1968 | | | | | |
| P.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+25 b.Anhängebetrieb*0.1:2200 bi s 8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4220k g*bis 8% Steig.:4420*Bei werkseitig montierter AHK: ES P m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.VO.z.STVO*ww.AHK lt.EGTG* | | | | | | | |




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)