BMW

BMW X1 (U11)(2022->) 23 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 155 KW (MOTOR 2,0 LTR. - 155 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51EG0405W58846



Beschreibung


	Zulassungsdatum 05/05/2023	**Laufleistung** 101462 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2022	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp SUV	**CO2** 141 g/km	**Hubraum** 1995 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Allradantrieb (4WD)	

Bewertungsdetails

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
	 		
002	Motorhaube / - [1]	Delle	Smart Repair
	   		
003	Dach / - [2]	Delle	Smart Repair




004	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Reparieren








005	Dachholm / Rechts	Delle	Smart Repair




006	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair





007	Kotflügel / Vorne Rechts [3]	Delle	Reparieren







008	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel

009	Tür / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel




010	Seitenwand / Hinten Rechts [4]	Delle	Smart Repair






[1] 3x Delle
[2] 4x Delle
[3] 5x Delle
[4] 3x Delle

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Hutablage
- ☐ Ladekabel Schuko-Steckdose
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz


Vorne Links	CONTINENTAL	205 / 60 / 18 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	205 / 60 / 18 / Winter	5 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	205 / 60 / 18 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	205 / 60 / 18 / Winter	4 mm


Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung



Navigation




Vin


Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle




Dach / - / Delle




Dach / - / Delle




Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Dachholm / Rechts / Delle



Dachholm / Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle


Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer


Tür / Vorne Rechts / Kratzer


Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle