CarOnSale

Kia Sportage Dream Team 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2018	92.776km	132 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Kia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sportage Dream Team 2WD [DE - SUV5 1.6 GDI EU6, Dream Team 2WD, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN U5YPH814AJL455990	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.776km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 132 PS (97 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.591 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 85.018km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Automatisches Antibeschlag-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lenkrad (Leder)
- Luftausströmer im Fond mitte
- Motor 1,6 Ltr. - 97 kW GDI KAT
- Radstand 2670 mm
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Original Fahrzeug Farbe: DARK GUN METAL
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung
- Sitzheizung hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sound-System
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Premium-Paket +
- Subwoofer
- Einparkhilfe vorn
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















U5YPH814AJL455990

CarOnSale


CarOnSale


MODE
SET
OK













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)