CarOnSale

Volkswagen Crafter 35 lang Hochdach FWD Trendline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2022	26.201km	140 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crafter 35 lang Hochdach FWD Trendline [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d, FWD Trendline, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WV1ZZZSYZN9038630	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 26.201km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 17.545km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2022	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket 2
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Chrom-Paket
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Markierungsleuchten seitlich
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifen-Reparaturkit
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (4 Stück)
- Verzurrösen Laderaum
- Wärmeschutzverglasung
- Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND WHITE
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kühlergrill lackiert, mit Chromleisten
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Frontscheibe Verbundglas
- Handschuhfach abschließbar
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Trittstufenleuchten
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- LKW-Zulassung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Radstand 4490 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage Motor
- Trendline
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber
- Stoßfänger vorn in Grau
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fzg. ohne Typbezeichnung
- Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach
- Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WV1ZZZSYZN9038630
3500 kg
6000 kg
1 - 1800 kg
2 - 2100 kg
Typ SYN1E

CarOnSale

CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Delle)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)