CarOnSale

Mercedes-Benz B 170

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2006	145.643km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 170 [DE - Van5 B 170 EU4, 2006 - 2008]	KATEGORIE Van
FIN WDD2452321J089300	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.643km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.699 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm ⚠
Motorhaube	90 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Original Fahrzeug Farbe: HORIZONTBLAU
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Klimaanlage
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Verglasung getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,7 Ltr. - 85 kW KAT
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 5 CD (Radio/CD-Player)
- Licht- und Sicht-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Chrom-Paket
- Reserverad als Notrad
- Nebelscheinwerfer
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DAIMLERCHRYSLER AG
e1*2001/116*0314
WDD2452321J089300
1830 kg
3130 kg
1- 935 kg
2- 895 kg



CarOnSale











EG-Übereinstimmungsbescheinigung
4486434
DC408211


DAIMLERCHRYSLER
195/65R15 91T
Stauraumvergünstigung
nach § 3a KraftStG




DC408211
DAIMLERCHRYSLER AG
70546 STUTTGART

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Nebelscheinwerfer erblindet



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Nebelscheinwerfer erblindet



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Rost, Verformung)