CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	194.906km	367 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 43 AMG 4Matic [DE - SUV5 GLC 43 AMG EU6, 4Matic, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539641F131038	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.906km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 367 PS (270 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 190.995km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 189g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	330 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremsassistent
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten AMG
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Parameterlenkung
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Radstand 2873 mm
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Wegfahrsperre
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Feststellbremse elektrisch
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Motor 3,0 Ltr. - 270 kW V6 KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte rot
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung
- Dachreling (Aluminium)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Intelligent Light System LED
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless Go Startanlage
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Surround-System Burmester
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Infotainment-System: Remote Online
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDC2539641F131038
2460 kg
5020 kg
1- 1210 kg
2- 1280 kg

CarOnSale






180°-Ansicht


9:55
Lisbon
Dublin
Madrid
Paris
London
Amsterdam
Monaco
Berlin
Rom









11.07.2016		1313		FH000079	2	2	270/6000		250
M1		AC			- 4671		- 1898		
WDC2539641F131038				8	- 1666		-- 1845		
MERCEDES-BENZ							100		-
204 X					189		2460		2460
R75HP1					1210		1280		-
CZA70502					1210		1280		-
					92		3750		74
AMG GLC 43					2460		750	5	-
DAIMLER (D)					235/55 R19 101Y				
FZ,Z,PERS,BEF,B, 8 SPL.					255/50 R19 103Y				
KOMBILIMOUSINE					-				
715/2007*136/2014W					SCHWARZ /		9 /		
EURO6,W,P/CI, M, N1 I					e1*2001/116*0480*20				
BENZIN					13.05.2016	K	GV999000		
0001		36W0		2996					

P,4: 5500-6000*F,1/F,2:+100 B,ANH,BETR,*7,2/8,2:+100 B,ANH,
BETR,*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT,AHK,U,ESP M,SPEZ,FAHR
DYN,STABI,SYST,F,ANH,BETR,F,TEMPO 100 KM/H GEM,S,AEND,VO,Z,
9,AUSN,VO,Z,STVO AUSGESTATTET*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)