CarOnSale

Opel MOKKA X

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



03/2019	119.464km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MOKKA X	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VJD7EC5KB733694	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.464km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.427km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 149g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**155 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	**115 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**190 µm** ⚠	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**115 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Alufelge HL&HR - Kratzer - Gebrauchsspur, Winterreifen - fehlen - prüfen, Stoßstange V. - Kratzer - lackieren, Kotflügel vorne links - Delle - kein Abzug, Spiegelkappe VL - Kratzer - lackieren, Tür vorne links - verdellt / verkratzt - instandsetzen und lackieren, Stoßfänger hinten - zerkratzt - Lackieren, Kotflügel vorne rechts - Delle - entfernen, Dach - Delle - entfernen, Fahrzeugfront - leichter Steinschlag - kein Abzug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachantenne
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Nebelscheinwerfer
- Premium-Paket Leder
- Radstand 2555 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sound-System BOSE
- Tagfahrlicht LED
- Textilfussmatten
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Elektro-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Komfort-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Armlehne vorn links
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Winter-Paket
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Ergonomiesitz vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Seitenschweller
- OnStar SOS Service
- Frontspoilerlippe
- OPC-Line Exterieur-Paket
- Heckschürzenlippe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















OPEL
e4*2007/46*0537
W0VJD7EC5KB733694
1921 KG
3421 KG
1 – 1065 KG
2 – 995 KG
0.51

CarOnSale

CarOnSale















Service: Zwischeninspektion
Hauptinspektion
Datum 08.04.28 km 113427
Motoröl
Klasse: dexos1 dexos2
dexos1 Gen2
ACEA A3 B4 C3
Viskosität: 5 W- 30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C
Ja Nein
Batterie (Funkbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparatursatz
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Stempel und Unterschrift

Servicebestätigung
Service: Zwischeninspektion
Hauptinspektion
Datum 22.09.23 km 67266
Datum 11.07.24 km 92.364
Datum 4.6.25 km 96.893
Motoröl
Klasse: dexos1 dexos2
dexos1 Gen2
ACEA A3 B4 C3
Viskosität: 0 W- 20
Viskosität: 5 W- 30
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit °C
Ja Nein
Batterie (Funkbedienung)
Innenraumluftfilter
Luftfiltereinsatz
Keilrippenriemen
Zahnriemen
Kraftstofffilter
Gasfilter
Getriebeöl
Bremsflüssigkeit
Reifenreparatursatz
Bremsbeläge vorn / hinten
Zündkerzen
Berkemeier GmbH
OPEL Vertragshändler
Zum Kraftwerk 9
48268 Greven
Telefon 02571-91950
BERKEMEIER GmbH
Rösnerstr. 7 · 48155 Münster
Telefon 0251-97821-0

OPEL


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF


22.03.2019 1844 AAY00038
M1 AF
WOVJD7EC5KB733694 4
OPEL
JA
JMYXFXX
H63DC58T8CB
MOKKA X
OPEL AUTOMOBILE
Fz.z.Pers.bef.ü. 8 Sol.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;P/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AG 1598
WW-AHK LT-EGTG*
2 1 100/3500 188
4275 1781
1658-1741 1487
75
170 1921 1921
1065 995
1065 995
75 3000 70
1500 500 5
215/55 R18 95H
215/55 R18 95H
Schwarz 9
e4*2007/46*0537*21
01.06.2018 K FS554866





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)