CarOnSale

Opel Grandland Innovation Plug-in-Hybrid 4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2020	88.081km	200 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grandland Innovation Plug-in-Hybrid 4 [DE - SUV5 1.6 Turbo Hybrid 4 EU6d, INNOVATION, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0VZ45GB3LS016336	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.081km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.635km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 34g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	195 µm ⚠	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Bluetooth Audio-Streaming
- Elektromotor VA 81 kW / HA 83 kW (Hybridantrieb)
- Ergonomiesitz vorn links
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Hybrid 221 kW (Motor 1,6 Ltr. - 147 kW)
- Innenraum-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne hinten
- Opel Connect
- Original Fahrzeug Farbe: DIAMOND BLACK
- Radstand 2675 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem 5.0 IntelliLink
- Bordcomputer
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- USB-Schnittstelle
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrmodusschalter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)

Sonderausstattung

- Technologie-Paket Park & Go
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion
- Abbiegelicht
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Rückfahrkamera
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WDY245GB3LS016336

CarOnSale


CarOnSale










16.01.2020 1844 AK0000036
M1 AF
WOV245GB3LS016336 9
OPEL
E
4
5GBS-C13000
GRANDLAND X
OPEL AUTOMOBILE
FZ.E.PERS.BEF.B.8 SPL.
MEHRZWECKABFEDUG
715/2007*2018/1832AN
EURO6/WLTP;AM;PI/CI;M, N1 I
HYBR.B/E EXT.AUFL.
0025 36AM 0159E
WW.AHK LT.EOTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.01.2020*
02 0252 0147/04000 240
04477 - 04477 1856 - 1856
1609 - 1630 - - 001875
- 00050 -
0030 002350 002350
01200 01300 -
01200 01300 -
065 01850 068
01250 0750 005
205/55 R19 97V
205/55 R19 97V
SCHWARZ 9
e2*2007/46*0597*12
31.07.2019 R GH467142


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)