CarOnSale

Ford Transit 350 L2 Trend

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



08/2016	138.861km	LEISTUNG 125 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit 350 L2 Trend [DE - HKa4 FT 350 2.2 TDCi DPF EU5, FWD 350 L2 Trend, 2013 - 2016]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WF0XXXTTGXFU88871	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.861km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 79.475km	LETZTER SERVICE AM 09/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Generator 150 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Haltegriff B-Säule
- Heizung mit Umluftschaltung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Karosserievariante: Mittelhohes Dach
- Klimaanlage
- Kühlergrill silber
- Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- LKW-Zulassung
- Motor 2,2 Ltr. - 92 kW TDCi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Produktionsstätte: Otosan
- Radstand 3300 mm
- Radvollabdeckungen
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenschutzleisten breit (Seitenbeplankung)
- Servolenkung
- Sicht-Paket 1
- Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
- Stoßfänger teillackiert
- Tagfahrlicht
- Trend
- Trittstufe hinten integriert
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Armlehnen vorn
- Klapptisch in Beifahrerdoppelsitz integriert
- Staukästen unter Sitzbank
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Service-Line-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Heckscheibenwischer
- Reifen-Reparaturkit
- Heckscheibe heizbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff
- Laderaumleuchte LED
- Schlechtwege-Paket 1
- Gitter Heckfenster
- Regalsystem im Laderaum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
Gloss & Söhne
Gloss & Söhne




18.08.16 8566 RHD020933
N1 BB
WF0XXXTTGXFU88871 2
FORD
FCD
CYF51NCX
G3WMBZCASAXA
Transit
FORD (D)
Fz.z.Gd.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*136/2014M
EURO5;M;P1/C1; N1 III, N2
Diesel
6002 35MO 2198
*ww. AHK lt. EGTG*techn.zul.
5531-5690 2059
2595 2186-2355
112
203 3500 3500
1750 2150
1750 2150
79 2825 73
2800 750
235/65R16C 115/113R
235/65R16C 115/113R
m1*2007/46*1100*01
29.04.15 K EP68263
Gew.-Masse d.Zugkombination

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)




- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Anderer Schaden): Vergilbt



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)