CarOnSale

Cadillac Escalade Premium

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2025	41.292km	426 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cadillac	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Escalade Premium [DE - SUV5 6.2 V8 EU6, Premium, 2015 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1GYS47KL9NR110068	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.292km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 426 PS (313 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 6.162 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 310g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 13.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	205 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer: 2 Schlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe elektr. versenkbar
- Adaptives Kurvenlicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung / Neigungsüberwachung
- Differentialsperre
- DVD-System im Fond
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Cadillac User Experience (CUE) mit Touchscreen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kamerasystem 360 Grad
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Holz/Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Motor 6,2 Ltr. - 313 kW V8 KAT
- Nebelschlussleuchte
- Niveauregulierung automatisch
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Radstand 2946 mm
- Raucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad als Notrad
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schlüssellose Türentriegelung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitzheizung hinten
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System BOSE Surround
- Stabilitätskontrolle (StabiliTrak)
- Steckdose 230V
- Traktionskontrolle
- Türgriffe außen mit LED-Beleuchtung
- Verglasung getönt

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























GENERAL MOTORS LLC
TC RU E-US.AA04.00404
1GYS47KL9NR110068
3402 КГ
6350 КГ
1 - 1724 КГ
2 - 1950 КГ
1.5%


CarOnSale


Normal
Breit
Rundum
Seite





Jetzt ansehen
HDMI 1
HDMI 2













Heben
Normal
Breit
Rundum
Seite




01.04.2025 1006 00000000
M1G AC
1GYS47KLSNR110068 7
CADILLAC
ESCALADE
CADILLAC ESCALADE
GENERAL MOTORS GMC (USA)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007/2018/1832
EURO6;4CA 1 M,N1 I
Benzin
0001 3644A 6162
ZU E: FIN A: SCHILD VO: LI, HI, WSS U; AM RAHMEN VO: R
E: EINGESCHL.*M: BAUARTGEN. HSW*ZU 1471A 1: M,NACHG. 0
PF KENNZ.: NAP OPF 12001*M,NACHG.AHK:EINSCHUBADAPTER H
ERST. AEC TYP AW101 U: BAUARTGEN.KUPPLUNGSKUGEL* ZUGG
ES:-GEW.:6350KG*FZ. ENTSPR. VO (EU) 2018/858 ANH. II T
EILT ANL. 2 OHNE LWR*GENEHMIGUNGSNUMMER E1*NIV1B/858*
GJ6474 GEMÄß ART.45 ABS.6 *F<Fortsetzung auf Beiblatt>


HH LA 2697
1GYS47KLSNR119068
ORTSETZUNG A: D: VERORDNUNG (EU) 2018/858 ZUGETEILT*
ZU 15: A: GEN. GWS/35R24 A: PP-EXCLUSIVE LM-RAD 11JX24
H2, ET22, TYP: PP111 FORGED 11JX24H2****
20.03.2026
Landesbetrieb Verkehr
LBV H2



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Lackschaden, Anderer Schaden): Kappe im Fahrzeug, da manuell geöffnet werden musste.



- Fahrertür (Lackschaden, Anderer Schaden): Kappe im Fahrzeug, da manuell geöffnet werden musste.



- Fahrertür (Lackschaden, Anderer Schaden): Kappe im Fahrzeug, da manuell geöffnet werden musste.



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)