CarOnSale

Volkswagen Sharan Comfortline BMT

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



05/2013	144.462km	LEISTUNG 140 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Comfortline BMT [AT - Van5 2.0 TDI BlueMotion Tech. EU5, Comfortline, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZDV024021	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.462km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 132.430km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kerben, Kratzer	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 8 mm	✓ 8 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Felgen sind beschädigt, siehe Foto.

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	280 µm ⚠	Beifahrertür	300 µm ⚠
Kotflügel vorne links	310 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	330 µm ⚠
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	200 µm ⚠
Seitenteil hinten links	270 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	270 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	240 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abfallbehälter
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Triangle-Titan
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: REFLEXSILBER
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetüren links und rechts manuell betätigt
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Ablagefächer und Brillenfach in Dachkonsole integriert
- Auto-Hold-Funktion
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Frontscheibe heizbar
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ7NZDV024021



CAR ON SALE









EXTRA LOAD


Fahrzeugdatenträger
7N1 36X
SHARAN-NF
CLBMT
CRMBF
NF1
JJ


BestDrive


Datenauszug

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)