
CarOnSale

Volkswagen Golf GTD BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	133.553km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf GTD BMT [DE - LimS5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, GTD, 2013 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZGW224455	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 133.553km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 124.318km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Kerben	⚠ 2 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kratzer, Kerben	⚠ 2 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattung GTD
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachspoiler
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Progressivlenkung
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket

- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- 10-Kanal-Verstärker
- Antennen-Diversity
- App-Connect
- Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremssättel Rot lackiert
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Lautsprecher (8)
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Multimediabuchse AUX-IN
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Sound-System DYNAUDIO
- Spiegel-Paket
- Sport & Sound-Paket
- Sprachsteuerungs-System
- Tagfahrlicht LED
- Top-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Zusatzheizung (Standheizung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos


















WVWZZZAUZGW224455









SCHLOSS
WERKSTATT





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)