CarOnSale

Audi A1 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



06/2013	267.444km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 Sportback [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Attraction, 2012 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X4DB116053	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 267.444km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 240.784km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgen haben Korrosion.

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	270 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	195 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: GLETSCHERWEISS
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dynamik-Fahrwerk
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zeitgeist
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: admired
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Heckleuchten LED
- Licht- und Regensensor
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Außenspiegel Dachbogenfarbe Audi exclusive
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Media-Paket
- Navigations-Paket
- Exterieur-Paket S line
- Außenoptik Audi exclusive schwarz
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Connectivity-Paket
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenlicht-Paket LED
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Dachkuppel Kontrastfarbe
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
e1*2007/46*0414 -
WAUZZZ8X4DB116053
1650 kg
2880 kg
1 - 0920 kg
2 - 0800 kg
Typ 8X
CAYB 5874
052013


CarOnSale


CarOnSale

Stockho
Belfast
København
Madrid
Roma
800 km
TMC
160 m
Zielführung
11:47
Einstellung









Gewährleistungsnachweis
8XAA 14




an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt.
(7) Ergebnis: Ohne Mängel
HU-Plakette: Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 03/2027
(10) Sonstige Angaben:
Kundeninterne Fahrzeugbezeichnung: 172454
Messwerte Betriebsbremse
Achse | Links | Rechts | Diff. (%) | Sum. (daN) | Blockiert
1 | 286 | 291 | 1,8 | 577 | Nein
2 | 187 | 195 | 4,2 | 382 | Nein
Abstr. BBA: 58,1 %
Messwerte Feststellbremse*
Achse | Links | Rechts | Diff. (%) | Sum. (daN) | Blockiert
1 | 122 | 129 | 5,5 | 251 | Ja
Abstr. FBA: 15,2 %
Emissionsschlüssel: 35F0
Kraftstoffart Diesel
Prüfungsart Diesel OBD
OBD-Funktionsprüfung
MI-Status: Sichtprüfung bei Motor aus
MI-Status: Ausgelesen bei Motor an
Ansteuerung MI-Lampe
#An
Aus
#Aus
i.O.
i.O.


AUDI AG
e1*2007/46*0414*
WAUZZZ8X4DB116053
1650 kg
2880 kg
1 - 0920 kg
2 - 0800 kg
Typ 8X
CAYB 5874

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)