CarOnSale

Mercedes-Benz B 180

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2012	188.401km	122 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 180 [DE - Van5 B 180 EU6, BlueEfficiency, 2012 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN WDD2462421N032592	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 188.401km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 179.230km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2012	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Andere: Fahrzeug startet nicht, Zündung lässt sich nicht einschalten.;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Prüfung nicht möglich;
Lenkung	• Prüfung nicht möglich;
Batterie	• Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	• Prüfung nicht möglich;
Differential	• Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Elektrische Lenkradsperre ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	• Prüfung nicht möglich;
Kupplung	• Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	• Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT
- Reiserechner
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaanlage
- Reifendruckwarner
- Tempomat
- Tagfahrlicht LED, rund
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Feststellbremse elektrisch
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: MONOLITHGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Verglasung getönt
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Kneairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Armauflage vorn mit Fach
- USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Parameterlenkung

Sonderausstattung

- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Raucher-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Spiegel-Paket
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Einstiegschienen vorn (Edelstahl)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz-Komfort-Paket
- Sport-Paket
- Lenkrad (Leder / 3-Speichen)
- Sitzheizung vorn
- Parameterlenkung
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss, seidenmatt
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitze vorn neigungsverstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2462421N032592
1950 kg
3150 kg
1021 kg
929 kg

CarOnSale









Nächster Service: Fällig (seit 10 Tagen)

Datum	Typ	Laufleistung
27.10.2025	Service A	179.230 km
24.10.2024	Service B	168.974 km
25.10.2023	Service A	158.463 km
27.10.2022	Service B	146.115 km
02.11.2021	Service A	133.461 km
28.10.2020	Service B	122.613 km
05.11.2019	Service A	111.761 km
08.11.2018	Service B	95.969 km
07.11.2017	Service A	80.400 km
11.11.2016	Service B	65.070 km
11.11.2015	Service A	48.866 km
06.11.2014	Service B	30.879 km



Fahrzeug B 180 BlueEFFICIE
Erstzulassung 04.12.2012
FIN WDD2462421N032592

Nächster Service 10.2026 204230 km
(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 13

Mercedes-Benz
Orth - Automobile GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 1
Beselich

Datum 27.10.2025
Rep.-Auftr.-Nr. 214996
Laufleistung 179230 km

Durchgeführter Service
Service Service A
Werkstattcode 505
Restlaufzeit -3 Tage
Restlaufstrecke 14700 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten
Service A mit Plus-Paket durchführen ☑

Bis zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo ☑
Garantie gegen Durchrostung ☑

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten ☑





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)