CarOnSale

Mercedes-Benz B 250 e

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2020	57.681km	160 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 250 e [DE - Van5 B 250 e EU6d, Progressive, 2020 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN W1K2470861J241418	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.681km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.964km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 27g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	85 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	80 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Inspektion - Fehltei: HU/AU Unterboden - Unterbodenverkleidung gebrochen

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenhimmel Stoff
- Komfortsitze vorn
- Licht- und Sicht-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Mercedes me Charge
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- USB-Anschluss im Fond
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Sitz-Komfort-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Lenkrad (Leder)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tempomat
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Digitales Instrumenten-Display
- Infotainment-Paket Advanced
- Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m)
- Mittelarmlehne hinten
- Public-Charging-Paket
- Spiegel-Paket
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-Paket High-End
- Laderaum-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Smartphone integriert
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Vorrüstung car sharing
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Rücksitze elektr. verstellbar
- Media-Display
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kamerasystem 360 Grad
- Ausstattungs-Paket: Business
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multibeam LED
- Smartphone integriert
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Vorrüstung Mercedes me Charge
- Wendematte und Ladekantenschutz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Park-Paket mit 360° Kamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1K2470861|241418
2225 kg
3915 kg
1- 1160 kg
2- 1110 kg

CarOnSale





CarOnSale






Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0023580196
4419165
23020
FX745122


07.12.2020
2222
ASD00013 1
M1
AC
W1K2470861241418
X
MERCEDES-BENZ
F2B
O08QT2
HZAA850A
B 250 E
MERCEDES-BENZ
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Hybr.B/E ext.aufl.
8025
36AP
1332
7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*O.1:1800 BIS 8X STEIG.*BATTERIEKAP
AZITÄT:15,6KWH*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.
SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.*.TEMPO 100 KM/H GEM.S.A
END.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.5TVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 07.12.2020*
2
1
118/5500
235
- 4427
- 1796
- 1578
- - 1725
80
27
2225
2225
1160
1110
1160
1110
82
3750
68
1600
750
5
205/55 R17 091W
205/55 R17 091W
Grau
7
e1*2007/46*1009*08
06.05.2020
FX745122


FX745122

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)