CarOnSale

Volkswagen Touran Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	143.806km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Comfortline [DE - Van5 1.6 TDI EU5, Comfortline, 2010 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZFW006865	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.806km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 143.577km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	350 µm ⚠
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	235 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

“Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: “Thermofenster” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; “Höhenkorrektur” zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, “Taxischaltung” zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen."

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel lackiert
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach abschließbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Leseleuchten vorn und hinten
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Sitze: Komfortsitz vorn rechts
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Iridium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Zentralverriegelung
- Sitze: Komfortsitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Raucher-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Tagfahrlicht LED
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Sitzheizung vorn
- Rückseiten der Sitze aus Kunstleder
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Family-Paket
- Metallic-Lackierung
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Antennen-Diversity
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Mittelarmlehne vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Radioempfang digital (DAB+)
- Spiegel-Paket 2
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZFW006865


TOURAN
TDI


CarOnSale

RADIO
MEDIA
PHONE
Fahrweg kontrollieren!
Optionen













(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung 08.2027



28.07.2014 0603 ATF00309 02 01 0077/04400 183
M1 AF 04397-04494 1794--
WVGZZZ1TZFW006865 8 1619-1694 01585--
VOLKSWAGEN, VW – 00075 –
1T 0134 002250 002250
CAYCAF 01140 01170 –
FM6FM62S0267MJS7N1VROSM 01140 01170 –
70 02375 71
TOURAN 01500 0750 007 –
VOLKSWAGEN-VW 195/65 R15 91T
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 195/65 R15 91T
MEHRZWECKFAHRZEUG –
715/2007*195/2013J GRAU/SCHWARZ 7/9
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0211*34
DIESEL 22.04.2014 K EH719143
0002 35JO 01598 –
F.1/F.2:+15 U, 7.2/8.2:+40 8.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1800 B IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3765 KG*BIS 8% STEIG.:4065*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E SP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/ H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG E RSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.0 7.2014*



GA152944

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)




- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden, Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)