CarOnSale

Nissan Micra N-Way

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2019	45.602km	71 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Micra N-Way [DE - LimS5 1.0 EU6, N-Way, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNVK1400462101661	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.602km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 14.894km	LETZTER SERVICE AM 02/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2019	FARBE Orange	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Rost	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	175 µm ⚠
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Paket
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Dachantenne
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Hochtöner
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Lenkrad (Sport)
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW 12V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tagfahrlicht LED
- Technik-Paket Plus
- TFT-Farbdisplay (5,0 Zoll)
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole
- Türgriffe innen verchromt
- Türverkleidung mit Stoffeinsatz
- USB-Schnittstelle
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Winter-Paket Plus
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Kopfstützen vorn
- Außenspiegel heizbar
- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe hinten
- Original Fahrzeug Farbe: ENERGY ORANGE

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























NISSAN INTERNATIONAL S.A.
e9*2007/46*6454
VNVK140046210661
1490 Kg
2090 Kg
1-0760 Kg
2-0760 Kg
K14
F8SALTFK14EC4-AKEN

CarOnSale






Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite
Motorwartung, Entretien du moteur, Manutenzione del motore
Fahrgestell- und Karosseriewartung, Entretien du châssis et de la carrosserie, Manutenzione del telaio e della carrozzeria
Klima-Wartung, Entretien de la climatisation, Manutenzione del climatizzatore
Austausch der Zündkerzen, Changement des bougies d'allumage, Cambiamento delle candele d'accensione
Kühlflüssigkeit, Liquide de refroidissement, Refrigerante
Bremsflüssigkeit, Liquide de frein, Liquido dei freni
Keilrippen, Courroie d'entraînement, Cinghia trapezoidale
Zahnriemen, Courroie de distribution, Cinghia dentata
Luftfilter, Filtre à air, Filtro aria
Pollenfilter, Filtre à pollen, Filtro antipolline
Kraftstofffilter, Filtre à carburant, Filtro carburante
Stempel, Cachet, Timbro
Der nächste Wartungsdienst ist, Le prochain entretien sera, Il prossimo servizio di manutenzione sarà:
Datum/Date/Data
Km
NISSAN
0063
AUTOHAUS
F.M. WESTBAHNHOF GMBH
25.02.2022
14894
34894
02/23


Wartungsnachweise
Quittances d'entretien
Conferma della manutenzione
Durchgeführte Arbeiten, Travaux effectués, Operazioni eseguite
5140
NISSAN
0063
AUTOHAUS
F.M. WESTBAHNHOF GMBH
29.01.2026
2580
22580
01/31
4.02.2021
6722
2722


NISSAN CONNECT
MICRA
MICRA


NISSAN
MICRA
CEN1050444
DRAN
CETNI
F8616725


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)