CarOnSale

Volkswagen Touareg R-Line 4Motion

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2019	204.098km	231 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg R-Line 4Motion [AT - SUV5 3.0 V6 TDI EU6d-T, 4Motion R-Line, 2018 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCRZKD044245	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.098km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 192.354km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- App-Connect
- Ausstattung R-Line
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Dachreling silber eloxiert
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent (Crossroad Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Fahrassistenz-System: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Fußmatten Textil
- Fzg. ohne Hybrid
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Wave
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Keyless-Start
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten und vertikalen Chromstreben
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lautsprecher (8)
- Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Motor 3,0 Ltr. - 170 kW V6 TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: QUARZITGRAU
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl
- R-Line

- Radstand 2904 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sperrdifferential
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger R-Line
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

- Allradlenkung
- Ambiente-Beleuchtung mehrfarbig
- Ambiente-Paket
- Audio-Navigationssystem Discover Premium (mit Festplattenspeicher)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachreling schwarz lackiert / glänzend
- Design-Paket Black Style
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Fondbedienung Klimaanlage
- Frontscheibe Dämmglas getönt, heizbar
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäcksicherungsnetz
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Innovision Cockpit (Instrumente digital und Bedienung über Touchscreen-Farbdisplay)
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
- Leder-Paket Vienna und ErgoComfort Sitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Luftfederung elektronisch geregelt inkl. Allradlenkung
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mobiltelefon Schnittstelle Premium (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Niveauregulierung
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Seitenschutzleisten schwarz
- Sender für Garagentoröffner (integriert)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vienna
- Sitze vorn ErgoComfort
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzheizung hinten
- Stoßfänger R-Line
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Wendematte Gepäckraum
- Zuziehhilfe Türen vorn und hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WVGZZZCRZKD044245

CarOnSale




1742.9 km
204098 km







12 V








Datenauszug




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)