CarOnSale

Mercedes-Benz E 400 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	108.591km	333 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 400 4Matic [DE - Lim4 E 400 EU6, 4Matic Exclusive, 2016 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2130711A438494	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.591km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 333 PS (245 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 3.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.539km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	195 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	290 µm ⚠
Motorhaube	110 µm ⚠	Heckklappe	110 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Design- und Ausstattungslinie Exclusive
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- PRE-SAFE-System
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Karosserie: 4-türig
- Motor 3,5 Ltr. - 245 kW V6 CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- KeyFree-Startsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Exclusive Interieur
- Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
- Fernschließung Heckdeckel
- Fußmatten Velours
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Innenhimmel Macchiato-Beige
- Konnektivität-Paket Komfort
- Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2)
- Memory-Paket
- Multibeam LED
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Servoschliessung für Türen
- Smartphone integriert
- Sonnenschutz-Paket
- Spiegel-Paket
- TV-Tuner
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Zeituhr (Analog)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitze vorn: Klimatisierung
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Multifunktions-Telefonie
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
- Rückfahrkamera
- Zusatzheizung
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2130711A438494
2460 kg
4660 kg
1210 kg
1280 kg
Made in Germany


CarOnSale



13:56
TMC

Hinten






Mercedes-Benz

Servicehistorie

Mercedes-Benz	S&G Automobil GmbH Zweigbetrieb Merseburg Henckelstraße 1 Merseburg	Datum Laufleistung Service	11.10.2023 82539 km Service B
Mercedes-Benz	S&G Automobil GmbH Zweigbetrieb Merseburg Henckelstraße 1 Merseburg	Datum Laufleistung Service	18.08.2022 73335 km Service A
Mercedes-Benz	S&G Automobil GmbH Zweigbetrieb Merseburg Henckelstraße 1 Merseburg	Datum Laufleistung Service	24.08.2021 61190 km Service B
Mercedes-Benz	S&G Automobil GmbH Zweigbetrieb Merseburg Henckelstraße 1 Merseburg	Datum Laufleistung Service	13.08.2020 45788 km Service A
Mercedes-Benz	Stern Auto GmbH Center Leipzig Richard-Lehmann-Straße 120 Leipzig	Datum Laufleistung Service	06.08.2019 30793 km Service B
Mercedes-Benz	Autohaus Vetter GmbH & Co. KG Wittenberger Straße 22	Datum Laufleistung	07.12.2018 24106 km





10.04.2018	1313	FZY00161 9	2 2 245/6000 250
M1	AA		4993 1907
WDD2130711A438494		2	1495 --1820
MERCEDES-BENZ			84 -
212			173 2460 2460
U061P1			1210 1280 -
CZAA0501			1210 1280 -
			75 3750 70
E 400 4MATIC			2100 750 5 -
DAIMLER (D)			245/40 R19 98Y XL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/40 R19 98Y XL
Limousine			-
715/2007*136/2014W			Grau 7
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e1*2001/116*0501*35
Benzin			19.01.2018 K EW244253
0001	36W0	3498	

P.4: 5250-6000*7.7/8.2:+120 B.ANH.BETR.*FZ IST BEI WERKSEI
TIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR
.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTA
TTET*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)