CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2019	166.340km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d-T, 35 sport, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF47KA091211	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 166.340km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 164.245km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (WLTP) 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (WLTP) 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	2000 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	50 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU



Sonderausstattung


- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk
- Standheizung
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Schwellerleisten Sport-Design
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Farbdisplay (7,0 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WAUZZZF47KA091211

CarOnSale


CarOnSale




R
N
D/S
P




SPEED









S line









Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(*) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(*) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juni 2028.

(*) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Carsten Salzmann

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. 70-10-5-0219-63 am 26.06.2024 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte

Bremsanlage

Achse	li. daN	re. daN	B Anf daN	F min %	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	302	283	42,0	423	66,8	32,0		
2	217	249	67,0	349	33,2	18,0	167	200

Abbremsung + = 17.0%

Systemdaten Stand: 4.28.14-6

Quittung Nr. 8588300000001913 bar Betrag erhalten Pers. Nr. 051347
Leistungsdatum 26.06.2024

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
DE-IdNr. DE811297970

1.	Hauptuntersuchung nach §29 (ohne AU)	102,81 EUR
2.	Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO	1,19 EUR
3.	Abgasuntersuchung nach §47 Abs.1 StVZO	5,00 EUR
	Gesamtbetrag ohne MwSt	91,00 EUR
	MwSt 19%	17,29 EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	108,29 EUR

Zugriff auf den digitalen Untersuchungsbericht beim Kraftfahrt-Bundesamt.
DUB Such-ID: LNMF920S284A



Zulassungsbescheinigung Teil I


13.06.2019 D588 BF0007919
WAUZZZF47KA061211
AUDI
B8
A25EUAK
F07F07CK0D6K7021E18557CPB
EM1
A4 Avant
AU51
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sel.
Kombi/Touring
715/2007*2017/1347*K
EURO6,WLTP,MS/CAT,M,M1
Diesel 66kW/90PS
0002 55kW/... 1968
7.2/5.2/+8.0 D,INNENGERÄUSCH=70 dB(A)
CHN.ZUW.REG.MKSSE-B/2VSKOMBINATION:385DKG***.AHK



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com