CarOnSale

Dacia Sandero Stepway Essential

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 34*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	117.542km	73 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Dacia	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sandero Stepway Essential [DE - LimS5 1.0 SCe 75 EU6, Stepway Essential, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN UU1B5220963596458	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.542km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 73 PS (54 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.350km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 143g/km (WLTP) 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP) 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außenspiegel Titanoptik
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling Chrom, satiniert
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrwerk erhöht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Modellpflege
- Motor 1,0 Ltr. - 54 kW 12V KAT
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Stepway
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türverriegelung automatisch
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang Digital (DAB)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FM1-P2
FFH

VF1B5220963596458


CarOnSale


CarOnSale





SOURCE
AUDIO
MODE
OK






KONTROLLNACHWEISE (2/6)
Freudenstein
auto reparatur
Autoreparatur-Handel GmbH & Co. KG



KONTROLLNACHWEISE (1/6)
Freudenstein
auto reparatur
Autoreparatur-Handel GmbH & Co. KG


Die in Auftrag gegebenen Leistungen berechnen wir wie folgt:
Seite 1 Rechnung 2611401
ET/AW-Nr
Bezeichnung
Menge
ME
E-Preis
Gesamt/EUR
Hauptinspektion - Öleservice - alle 15000 km oder 12 Monate umfasst:
Wartungsdienst nach Herstellervorgabe
Wartungsplan ausfüllen
Herstellerbezogene Informationen über OE Portal abfragen
Ausstehende Service-/ und Rückrufaktionen abfragen
Serviceanzeige zurücksetzen
Fehlerspeicher aller Systeme abfragen
Serviceeintrag im Herstellerportal oder Wartungsheft einpflegen
171,36
Zusätzliche Wartungspositionen - nach 15000 km oder 12 Monaten
Innenraumfilter erneuern
Heizungs-/ Gebläsekasten reinigen
42,84
Zusätzliche Wartungspositionen – nach 30000 km oder 24 Monaten
Luftfilter erneuern
Luftfilterkasten reinigen
Ansaugbereich reinigen
42,84


DACIA
Dacia Sandero
Logan
Logan MCV
Radio Classic
Bedienungsanleitung


DACIA
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE BZ.


Fahrgestellnummer
Abgas Bosch BEA090
OBD Bosch KTS570
Software Bosch BEA-PC DE V8.0
Kontroll-Nr.
Prüfer
verantwortliche Person
Unterschrift
Nachweis-Siegel mit Prägenummer


Prüfvarianz
Wiedervorführung
geringe Mängel
Zugeteilt
07.26
Bemerkungen
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH


01.08.2019
8212
AEI000202
M1
AB
UU1B5220963596458
9
DACIA
SD
05EV
NC5CU000M500
SANDERO
DACIA (RO)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckmousine
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;P/C/;M, N1 I
Benzin
0001
36AD
999
TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION: 2295KG*
2
1
54/6300
158
4080-4080
1757-1757
1533-1618
1085-1137
75
143
1505
1505
775
789
775
789
81
3750
69
1090
540
5
195/55R16 87H
195/55R16 87H
Weiß
0
e2*2001/116*0314*89
27.03.2019
K
FN908068
ausgestellt am 12.10.2026


FN908068

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Dach (Delle)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)