CarOnSale

Audi A1 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



08/2013	84.394km	LEISTUNG 122 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A1 Sportback	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8X1EB004828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 84.394km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	205 µm ⚠
Türe hinten links	125 µm ⚠	Türe hinten rechts	175 µm ⚠
Seitenteil hinten links	205 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	215 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	250 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz-Paket
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Bremsassistent
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lendenwirbelstützen verstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: EISSILBER
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Karosserie: 4-türig
- Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TFSI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger lackiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitz vorn links höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Media-Paket
- Navigations-Paket
- Style-Paket
- Ablage-Paket
- Connectivity-Paket
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Innenlicht-Paket LED
- Dachkuppel Kontrastfarbe
- Innenausstattung: Ausströmer schwarz Hochglanz
- Innenausstattung: farbig - erweiterte Ausstattung mono.pur
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Audi music interface
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Heckleuchten LED
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Wunderbar
- Heckleuchten LED
- Audi music interface Online
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Klimaautomatik
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraum-Paket
- Licht- und Regensensor
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Innenausstattung: Ausströmer Aluminium-Optik Audi exclusive
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZ8X1EB004828


CarOnSale

CarOnSale


AUTO









07.08.2013	0588	AUK001108	2	1	90/5000
M1	AB		3954-3965		1746-1746
WAUZZZ8X1EB004828	1		1412-1448		1200-1200
Audi			-	50	-
8X			126	1615	1615
SCAXAF1			880	800	-
FM62U010R8X52LLS57MJEM2			880	800	-
-			77	3750	72
A1 Sportback			1200	600	5
AUDI			205/55 R15 88V		
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/55 R15 88V		
Schrägheckl imousine			-		
715/2007*630/2012J					79
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I			e1*2007/46*0414*09		
Benzin			17.04.2013	K	EE791402
0001	35JO	1390	-		
P.1/F.2:+30 U. 7.2/8.2:+45 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.					
GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:2845KG*WW.AHK LT.EGTG*					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)