
CarOnSale

# Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| 08/2005 | 302.963km | LEISTUNG 177 PS | KRAFTSTOFF Benzin | GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe | 4 |
|---|---|---|---|---|---|

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A6 Avant [DE - Kb5 2.4 EU4, 2006 - 2008] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WAUZZZ4F66N032279 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>302.963km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2026 / Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>177 PS (130 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Unbekannt | HUBRAUM<br>2.393 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>185.094km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2015 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 4 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 08/2005 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>4 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>240g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>10l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 4 mm<br>Kratzer | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 3 mm | ✓ 3 mm |

Reifenschäden: Bordsteinberührungen

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 140 µm | Beifahrertür | 320 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 110 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 180 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 360 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 640 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 250 µm ⚠ |
| Motorhaube | 430 µm ⚠ | Heckklappe | 140 µm |
| Dach | 120 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | ● Andere: Ölfeucht ; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Elektrische Heckklappe defekt**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Multitronic
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 2,4 Ltr. - 130 kW V6 24V KAT (BDW)
- Original Fahrzeug Farbe: Austerngrau Metallic
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar + Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Heckklappenöffnung automatisch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel Seidenmatt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Navigationssystem mit DVD
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Volterra
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe und Seitenscheibe mech.
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Tagfahrlicht
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























WAUZZZ4F66N032279


CarOnSale

CarOnSale


Navigation
Hinweis
Bitte Navigations-DVD
prüfen
Nav-Info
22:56
Karte









Service-Nachweis






Nov.26
J8JN20B0


WAUZZZ4F6GN032279
AUDI A6 WW.AUDI R6
AUDI
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
BENZIN
205/60R16 96W
Grau
E1*2001/116*0254*06
20.04.2005
GT468944



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung, Verschleiß)