CarOnSale

Volkswagen Golf GTI BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2016	112.690km	220 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf GTI BMT [DE - LimS5 2.0 TSI BMT EU6, GTI, 2013 - 2017]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZGW298871	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.690km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 220 PS (162 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	175 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	175 µm ⚠
Motorhaube	350 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	205 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Checkered Black
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Motor 2,0 Ltr. - 162 kW TSI
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl / Aluminium-Design
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Winter-Paket
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Ablagefach am Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bremssättel Rot lackiert
- Dachspoiler
- Einstiegsleisten (Edelstahl) beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED, abgedunkelt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- Progressivlenkung
- Rücksitzlehne geteilt
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Abbiegelicht
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung GTI
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlergrill schwarz
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze: Sportsitze
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen

- Lendenwirbelstützen vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

★ Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Licht- und Sicht-Paket 1
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Perleffekt-Lackierung
- Top-Paket
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Antennen-Diversity
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAUZGW298871
1870 kg
3605 kg
1040 kg
0980 kg




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Amsterdam
Hannover
Leipzig
Luxemburg


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
NAV
TRAFFIC
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!









24.05.2016	0603	BKL00128	8	02	01	0162/04500	244
M1		AC		04268-04361		1790-1799	
WVWZZZAUZGW298871		8		1442-1481		001392--	
VOLKSWAGEN, VW				--		00080	--
AU				0145		001870	001870
GAC4CXDAX0				01040		00880	--
FD6FD6D9011S7MMON1ML71VR2				01040		00880	--
				078		03750	074
GOLF				01600		0690	005 --
VOLKSWAGEN-VW				225/35 R19 88Y XL			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.				225/35 R19 88Y XL			
KOMBILIMOUSINE				--			
715/2007*136/2014W				SCHWARZ		9	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I				e1*2007/46*0623*19			
BENZIN				29.01.2016	K	EQ185926	
0001		36WO		01984		--	

F.1/F.2:+35 U. 7.2/8.2:+55 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1800 B IS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3505 KG*BIS 8% STEIG.:3705*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: E SF M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 24.05.2016*






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)