CarOnSale

Ford S-MAX Vignale

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	196.468km	241 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S-MAX Vignale [DE - Van5 2.0 EcoBlue EU6d-T, Vignale Start/Stopp, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WF0JXXWPCJKC01565	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.468km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 241 PS (177 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.807km	LETZTER SERVICE AM 04/2022	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
Ungleichmäßig abgefahren	Ungleichmäßig abgefahren

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	105 µm	Seitenteil hinten rechts	105 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Der Fondsitz hinten rechts lässt sich nicht verstellen.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Frontscheibe Verbundglas
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- AUX-IN-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Antischlupfregelung (ASR)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Gurtstraffer
- KeyFree-System
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - Typ: 8F57 (8-Stufen)
- 9 Lautsprecher
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fußmatten Premium
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten im Fond
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Frontscheibe heizbar
- Audiobedienung am Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Intelligent Protection System (IPS)
- Knieairbag Fahrerseite
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektrisch
- Aktive Geräuschkompensation
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Kindersicherung elektrisch
- Motor 2,0 Ltr. - 177 kW EcoBlue Bi-Turbo KAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sportsitze vorn
- Bordcomputer
- USB-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Power KeyFree-Startfunktion
- Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
- Start/Stop-Anlage
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Antriebsart: Frontantrieb
- Winter-Paket

Sonderausstattung

- 12 Lautsprecher
- Business-Paket 4
- Premium-Sound-Paket
- Subwoofer
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Seitenairbag 2.Sitzreihe
- 9 Lautsprecher
- KeyFree-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Technologie-Paket 2
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay
- Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- KeyFree-System
- Rückfahrkamera
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Steckdose 230V
- Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- USB-Anschluss
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















CarOnSale

CarOnSale






SONY








Drucken
Neuen Datensatz hinzufügen
Auftragsdaten
Kilometerstände
Beschreibung
Fahrzeugangaben
Sicherheitscode:


Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Mai 2028
Prüfplakette
zugeteilt
Messwerte:
Bremsentest (Werte in daN)
Rechnung
Hauptuntersuchung § 29 StVZO
Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem
Leistungsdatum: 05.05.2026
SÜD


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Rost, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)