CarOnSale

Audi S4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.09.2026



09/2023	150.975km	LEISTUNG 341 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER
Audi

TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG
S4 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI quattro EU6d, (Facelift) 2020 - 2023]

KATEGORIE
Kombi

FIN
WAUZZZF40PA052323

KENNZEICHEN
-

LAUFLEISTUNG LAUT TACHO
150.975km

HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN
- / Nicht Vorhanden

POLSTER
Teilleder

LEISTUNG
341 PS (251 kW)

KRAFTSTOFF
Diesel

ANZAHL SCHLÜSSEL
2

SERVICEHEFT
Ja (digital)

SCHECKHEFTGEPFLEGT
Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt

HUBRAUM
2.967 ccm

BORDMAPPE
liegt vor

LETZTER SERVICE
149.739km

LETZTER SERVICE AM
08/2026

EMISSIONSKLASSE
Euro 6

SITZE
5

TÜREN
4/5

GETRIEBE-TYP
Automatikgetriebe

09/2023

FARBE
Schwarz

GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER
1

IMPORTFAHRZEUG
Kein Reimportfahrzeug

COC DOKUMENTE VORHANDEN
Nein

LAND DER LETZTEN ZULASSUNG
Deutschland

UNTYPISCHE VORNUTZUNG
Keine

CO2-EMISSIONEN
197g/km (WLTP)
170g/km (NEFZ)

KRAFTSTOFFVERBRAUCH
7.5l/100km (WLTP)
6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	215 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	225 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi music interface
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Dachkantenspoiler
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Glanz-Paket
- Heckdiffusor
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 251 kW (Motor 3,0 Ltr. - 251 kW V6 24V TDI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Assistenz-Paket Parken
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Smartphone Interface
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Außenspiegel schwarz
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Bremssättel Rot lackiert
- Business-Paket
- Dachreling schwarz
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Optik-Paket schwarz plus
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- S Sportsitze vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn und hinten
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sound-System Bang & Olufsen
- Sport-Fahrwerk S-line mit Dämpferregelung
- Standheizung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Kurzzeitspeicher
Langzeitspeicher





WAUZZZF40PA052323



Manchester
Cardiff
Birmingham
Swindon
Peterborough
London
Norwich
Ashford
Amsterdam














Hinten



WAUZZZF40PA052323

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)