CarOnSale

Renault Clio

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2016	149.127km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF15RB20A56594873	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 149.127km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 898 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.553km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 105g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	335 µm ⚠
Motorhaube	155 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Look-Paket Chrom (außen)
- Look-Paket Grau (innen)
- Modellpflege
- Modularitäts-Paket
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy
- R&GO-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Style-Paket
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Wegfahrsperre
- Kühlergrill verchromt
- Außenspiegel schwarz
- Seitenschutzleisten mit Chromeinlage
- Heckzierleiste Chrom
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Handyvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: DeLuxe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution)
- 4 Lautsprecher
- Einparkhilfe hinten
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Metallic-Lackierung
- Licht- und Regensensor
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Klimaautomatik
- Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive
- Reserverad in Fahrbereifung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Innenraumfilter: Pollenfilter

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale






VF15RB20A56594873

CarOnSale

CarOnSale

















KASPAR
Autohaus KASPAR GmbH Oberhof
12 Monate


KONTROLLNACHWEISE (2/6)
KASPAR
12 Monate


KONTROLLNACHWEISE (1/6)
KASPAR
TOYOTA
12 Monate


MEDIA-NAV Evolution



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)