Hyundai

HYUNDAI I30 (PD)(01.2017->) SELECT MILD-HYBRID MILD-HYBRID 88 KW (MOTOR 1,0 LTR. - 88 KW T-GDI) 5-TÜRIG

VIN: TMAH251BGNJ215265



Beschreibung

Kennzeichen	**Datum Erstzulassung** 04/12/2023	**Laufleistung** 101066 km
Farbe Dark Knight / MIC	**Modelle-Jahr** 2020	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Schrägheck	**Hubraum** 998	**Getriebe** Automatisch
Motortyp Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin	**Anzahl Gänge** 7
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 88 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
002	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren



#	Element	Defekt	Korrektur
003	Stoßfänger unterhalb / Vorne Rechts Lackiert : Nein	Kratzer	Ersetzen



#	Element	Defekt	Korrektur
005	Schutzfolie Kotflügel / Hinten Rechts	Verschlissen	Ersetzen


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




006	Schutzfolie Kotflügel / Hinten Links	Verschlissen	Ersetzen




007	Reifen / Hinten Rechts Geschwindigkeitsindex : V / Traglastindex : 94 / Reifenmarke : KUMHO / Breite : 205 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 55 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Ganzjahresreifen	Gebrochen	Ersetzen





008	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen Part number : 52910-G4200





009	Stoßfänger / Hinten	Delle	Ersetzen Part number : 86611-G4500









010	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten	Delle	Smart Repair

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.





011	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
012	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Ersetzen






013	Klebesatz / Vorne	Fehlt	Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [x] Serviceheft
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [x] Kompressor Nothilfe
- [x] Hutablage
- [x] Reifenreparatur-Kit komplett

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	205/55/16 94 V Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	BARUM	205/55/16 94 V Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	KUMHO	205/55/16 94 V Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	KUMHO	205/55/16 94 V Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre




Vin



Sonstige




Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Vorne Rechts / Kratzer



Schutzfolie Kotflügel / Hinten Rechts / Verschlissen



Schutzfolie Kotflügel / Hinten Rechts / Verschlissen



Schutzfolie Kotflügel / Hinten Links / Verschlissen



Schutzfolie Kotflügel / Hinten Links / Verschlissen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Reifen / Hinten Rechts / Gebrochen



Reifen / Hinten Rechts / Gebrochen



Reifen / Hinten Rechts / Gebrochen



Reifen / Hinten Rechts / Gebrochen



Reifen / Hinten Rechts / Gebrochen



Reifen / Hinten Rechts / Gebrochen



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle



Stoßfänger / Hinten / Delle

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Stoßfänger / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Delle



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Klebesatz / Vorne / Fehlt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.