CarOnSale

VOLKSWAGEN-VW Golf Sportline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2004	155.161km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER VOLKSWAGEN-VW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportline [DE - LimS5 1.9 TDI EU4, Sportline, 2006 - 2007]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ4W073902	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.161km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.146km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2004	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	155 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Klimaanlage
- Mittelarmlehne
- Mittelarmlehne hinten
- Motor RME-Ausführung (für Biodiesel)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Perleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Türlautsprecher vorn
- Lautsprecher (6)
- Coming-Home-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















BR24

WVWZZZ1KZ4W073902


CarOnSale


CarOnSale












Sonstige Eintragungen der Werkstatt












09.04.2006
20112


1589 07-2-6802-5 907 71
WVWZZZ 1K Z 4W073902
1K1 232
GOLF 1,9 TDI SPORT
77 KW 6F
BKC GRM
LC9Z-------- KG
31 März 2004




010262 0603 72000E 1
PKW GESCHLOSSEN
EURO 4
VOLKSWAGEN-VW
1K
WVWZZZ1KZ4W073902
D-D/DBD 15 187
K77/4000
1896
4204 1759 1470
1866 1890
195/65R15 91H
195/65R15 91H
205/55R16 91H
205/55R16 91H
1400 660
79 71
29.03.2004
FARBE:9/-
2IFF.13:LANG BIS 4304,HOCH BIS 1505 U.2IFF.14:BIS 1536
JE NACH AUSR.*2IFF.15:+45 U.2IFF.16:H.+40 B.ANH=BETR.
*2IFF.20 U.21 A.6JX15,ET47 OD.6.5JX15,ET50*2IFF.22 U.2
3 A.6.5JX16,ET50*2IFF.20 BIS 23 AUCH GEN.:205/55R16 91
Q M+S A.6JX16,ET50 OD.205/60R15 91H A.6JX15,ET47 OD.22
5/45R17 91H A.7JX17,ET54*2IFF.27 GEN.:E1 00-1346 FALLS
WERKSEITIG MONTIERT*2IFF.28:1700 BIS 8% STEIG.*


DEKRA
nächste HU
März 2017
März 2011
März 2013


Weitere Halter-Eintragungen
Fahrzeu

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung, Spaltmaße ungenau)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)