Zustandsbericht
Gebrauchtwagen

17.03.2026

Kundenreferenz:
Sachverständiger:



Kennzeichen	
Marke	**Sonstiges**
Modell	**Seres 5 Fullsize Luxury 4x4 EV Sport**
FIN	**LM8C7C899PAA00072**
Erstzulassung	**18.08.2023**
Kilometerstand	**6796**
HU fällig	**08 2026**

Zusammenfassung

Fehlerspeicher: Fehlerspeicherstatus	Nicht Ausgelesen
Lackschichtdickenmessung	i.O.

Anmerkungen

Anwesende Personen wurden befragt: ☐ Ja ☒ Nein

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Fehlerspeicher (On-Board-Diagnose)

Fehlerspeicherstatus

Vorgelegte Unterlagen

- ☐ Fzg-Schein (ZB I)
- ☐ Fzg-Schein (ZB II)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Scheckheftpflege
- ☐ Bei Markenwerkstätten
- ☐ Scheckheft lückenhaft
- ☒ Ladekabel Elektrofahrzeug vorhanden
- ☐ Anhängerkupplung

Es sind **1** Schlüssel beigelegt
Es sind **1** Ladekabel beigelegt.

Service

Serviceheft:	**keine Servicenachweise vorhanden.**
Serviceintervall	**nach Anzeige**
Letzter Service	bei

Bereifung

Reifenart
Sommerreifen

6 Vorne links	**6** Vorne rechts
6 Hinten links	**6** Hinten rechts

Sommerreifen vorne

Hersteller / Größe	Pirelli 255/45R20	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Sommerreifen hinten

Hersteller / Größe	Pirelli 255/45R20	**Felgenart**	Leichtmetallfelge

Fahrzeugdiagonale VL



Fahrzeugdiagonale HR




Bild vom Kofferraum



Bild vom Innenraum





Bild vom Cockpit



Bild von der Klimaanlage



Klimaanlage geprüft, in Ordnung

Bild von der Fahrgestellnummer




Bild von des Fahrzeugscheins



Bild der Bremse (vorne)



Bild der Bremse (vorne)



Bild Unterholm (links)



Bild Unterholm (rechts)




Zustand (Schäden)

Feststellungen
 **Kotflügel vorne links Lackbeschädigung**
 **Stoßfänger vorne links Lackbeschädigung**

Zustand (Übermäßiger Gebrauch)

Feststellungen



Motorhaube Steinschlag



Türe vorne rechts Lackbeschädigung



Stoßfänger hinten Lackbeschädigung



Türe vorne links Türkante Lackbeschädigung



Spiegelaufnahme links Kratzer



Spiegelaufnahme rechts Kratzer



Stoßfänger hinte

Zustand (Akzeptierter Gebrauchszustand)

Feststellungen

Der vorliegende Zustandsbericht dient ausschließlich der Beurteilung des Fahrzeugzustandes zum Zeitpunkt der Besichtigung. Die Inaugenscheinnahme erfolgte in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden. Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, welche die Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis des Fahrzeugs beeinflussen.

Dieser Bericht wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.