Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Ford Focus Turnier Active X

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WF0PXXGCHPNY32226
Kilometerstand: 116.859 km
Erstzulassung: 28.11.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe






















4 seasons 2











4 seasons 2




4 seasons 2


WF0PXXGCHPNY32226




WDR 2 RUHRGEBIET
Verbrauch
6.5 Ø l/100 km
0.3 l/h
km/h
0
120
240
60
115794 km
10°
266 km


Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten
22,0°
AUTO
A/C


Ölzustand
Ölzustand
2 Mo
OK halten setzt zurück
km/h
0
120
60
115794 km
16°
265 km


Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten
22,0°
AUTO
A/C



Ford


WDR 2 RUHRGEBIET
Verbrauch
6.2 ø l/100 km
0.7 l/h
km/h
0
120
240
RPMx1000
116859 km
50 km

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Ford Focus Turnier Active X

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WF0PXXGCHPNY32226
Kilometerstand: 116.859 km
Erstzulassung: 28.11.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - Tire-Fit



Tür vorne links - Instands. und lackieren



Tür vorne links - Instands. und lackieren



Tür vorne links - Instands. und lackieren




Felge HL zerkratzt, Gebrauchsspur



Felge HL zerkratzt, Gebrauchsspur



Felge HL zerkratzt, Gebrauchsspur



Heckklappe - Delle entfernen




Heckklappe - Delle entfernen



Türeinstieg HR Kratzer, Gebrauchsspur



Türeinstieg HR Kratzer, Gebrauchsspur




Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair




Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair



Motorhaube - nass schleifen / polieren



Motorhaube - nass schleifen / polieren



Motorhaube - nass schleifen / polieren



Stoßfänger vorne - auslegen & polieren



Stoßfänger vorne - auslegen & polieren

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ					Modell			
Ford	Focus Turnier Active X					1.0 EcoBoost Mild-Hybrid EU6d, Act..			
VIN	Aufbau					Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel	
WF0PXXGCHPNY32226	Kombi					5	Frontantrieb	8566/BUC	
	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)		Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
	28.11.2022	k. A.	2	92 kW		3	999	04/27	
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe				Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)	
115.000 km	116.859 km	115.794 km				k. A.	04/24	29.839 km	
Farbe	Lackierung					Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
Magnetic-Grau (Metallic)	metallic					k. A.	k. A.	1 km	
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung								
Nicht vollständig	Keine Elsa Abfrage möglich								
Polster	Polsterfarbe					Getriebe			
Stoff	Grau					Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65			
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden								
Mietwagen	k. A.								

Antrieb & Energie	Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
	Superbenzin	Euro 6d	120-138 (WLTP)	keine Angabe
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein	

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford S..	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenleuchte im Außenspiegel
Bord-/Verbrauchscomputer	Crossover-Body-Kit	Dachhimmel Stoff
Dachreling schwarz	Dachspoiler Wagenfarbe	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (..	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Farbdisplay für Bordcomputer
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Ko..	FordPass Connect inkl. eCall	Fußmatten Velours mit Ziernähte
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Intelligent Protection System (IPS)
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung elektrisch	Klimaautomatik 2-Zonen	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betäti..
Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 St..	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Lackierung Race-Rot	Lenkrad (Leder 3-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LM-Felgen	Mild-Hybrid 92 kW (Motor 1,0 Ltr. - 92 kW Ec..	Mittelarmlehne hinten
Mittelkonsole Premium	Modellpflege	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierb..
Nebelscheinwerfer LED	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten
Power KeyFree-Startfunktion	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Schaltpunktanzeige	Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED
Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	Sportsitze vorn
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderau..	Tagfahrlicht LED
Verglasung getönt	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung Vorbereitung	Fahrassistenz-Paket	Family-Paket 3
Lackierung Magnetic-Grau Metallic	Panorama-Schiebedach elektrisch	Sound-System Bang & Olufsen Play
Winter-Paket		

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 31.10.2026 - Gültig bis 115794 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):


Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
nein	nein	nein	nein

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
-	-	-	-

Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair
Felge HL zerkratzt, Gebrauchsspur
Heckklappe - Delle entfernen
Lackzustand - Sichtkontrolle nur bedingt möglich
Motorhaube - nass schleifen / polieren
Stoßfänger vorne - auslegen & polieren
Tür vorne links - Instands. und lackieren
Türeinstieg HR Kratzer, Gebrauchsspur
Zwischensumme

Bemerkung zum optischen Zustand:
Fahrzeug war während der Bewertung verschmutzt, kosten erweiterung möglich
Fahrzeug weißt dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf
Fahrzeug nicht Frei gehoben, Standbewertung

Lackdicke

Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Inspektion - Fahrzeugabmeldung
Inspektion - Tire-Fit
Inspektion - Wartung
Inspektion - Ölservice
Zwischensumme

Fehlteile und Dienstleistungen

Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert) Ganzjahresreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		Felgenbeschreibung k. A.
	Reifen vorne 215 55 R17 98 W	VL 5,00 mm (Norauto)	VR 5,00 mm (Norauto)
	Reifen hinten 215 55 R17 98 W	HL 7,00 mm (Norauto)	HR 7,00 mm (Norauto)

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**

Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG.
0,00 €
MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	115.000 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.


Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Ford Focus Turnier Active X

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WF0PXXGCHPNY32226
Kilometerstand: 116.859 km
Erstzulassung: 28.11.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 2
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe



Inspektion - Tire-Fit



Tür vorne links - Instands. und lackieren



Tür vorne links - Instands. und lackieren



Tür vorne links - Instands. und lackieren



Felge HL zerkratzt, Gebrauchsspur



Felge HL zerkratzt, Gebrauchsspur



Felge HL zerkratzt, Gebrauchsspur



Heckklappe - Delle entfernen




Heckklappe - Delle entfernen



Türeinstieg HR Kratzer, Gebrauchsspur



Türeinstieg HR Kratzer, Gebrauchsspur




Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair




Außenspiegelgehäuse rechts - SmartRepair



Motorhaube - nass schleifen / polieren



Motorhaube - nass schleifen / polieren



Motorhaube - nass schleifen / polieren



Stoßfänger vorne - auslegen & polieren



Stoßfänger vorne - auslegen & polieren