CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2016	122.758km	170 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 220 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 220 d EU6, 4Matic, 2015 - 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WDC2539051F084380	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.758km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 44.947km	LETZTER SERVICE AM 03/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	50 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	50 µm ⚠
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	780 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	50 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; , zerkratzt hinten links , zerkratzt hinten rechts, Ladekante zerkratzt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Feststellbremse elektrisch
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel Stoff
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Radstand 2873 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter vorn
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 2,1 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Reiserechner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ - UNILACK

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Intelligent Light System LED
- Keyless Go Startanlage
- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDC2539051F084380
2500 kg
5100 kg
1- 1230 kg
2- 1270 kg
Made in Germany














STOP


SENGER




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0425609
EP409983

Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel
Eine Wiedervorführung ist nicht
erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und
angebracht.
Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig im September 2028.
wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

23.03.2016
M1
WDC2539051F084380
MERCEDES-BENZ
204 X
R70RP1
CZAA0501
GLC 220 D 4MATIC
DAIMLER (D)
Kombilimousine
715/2007*138/2014W
EURO6;W;P/C/I; M; N1
Diesel
SCHWARZ
e1*2001/116*0480*18
24.09.2015
0002
36W0
2143





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)




- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)