CarOnSale

Volkswagen Golf Goal

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 07.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2006	288.129km	75 PS	Benzin	Schaltgetriebe	7

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Goal [DE - LimS5 1.4 EU4, Goal, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ1KZ6W197708	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 288.129km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 156.502km	LETZTER SERVICE AM 05/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 7
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 166g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Zündaussetzer; Unrunder Lauf; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türlautsprecher vorn
- Verglasung grün getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Original Fahrzeug Farbe: UNITED GREY

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne
- Raucher-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Coming-Home-Paket
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















GOAL





WVWZZZ1KZ6W197708


CarOnSale

CarOnSale


CD
MENU
FM
AM
AS
220
220
ON/OFF
DUAL
AUTO
ECON




12.06.2006 0603 ADH000373
M1 AD
WVWZZZ1KZ6W197708 5
VOLKSWAGEN, VW
1K
ABBCAX0
FM5FM5AF007M4OGGN1
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
70/220/EWG*2003/76B/EG
EURO 4
Benzin
0001 0462 1390
2 01 55 /5000 164
4204-4304 1759-1759
1464-1499 1264-1429
75
168 1780 1780
950 900
950 900
83 3750 74
1000 610 5
195/65 R15 91T
195/65 R15 91T
GRAU 7/-
e1*2001/116*0242*15
01.03.2006 K HU019281
F.1/F.2:+45 U. 7.2/8.2:+40 B.ANHÄNGEDETRIEB*0.1:1200 B
IS 8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2780KG*FZ IST MIT
WERKSSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.
F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.
Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 12.06
.2006*


Landratsamt Wolmarer Land



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Schweller rechts (Rost, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)




- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Anderer Schaden): Sitzbezüge