Minderwertgutachten

K

Fahrzeugdaten	Hersteller: Volkswagen		Typ: T6.1 Transporter Multivan 4M..			Modell: 2.0 TDI 4Motion EU6d, Multivan Hig..					
	VIN: WV2ZZZ7HZNH094845		Aufbau: Bus			Anzahl Türen: 5	Antriebsart: Allradantrieb		KBA-Schlüssel: 0603/BUQ		
	Kennzeichen:	Erstzulassung: 01.09.2022	Halter lt. Zulbesch. II: 1	Halter lt. Kunde: 1	Leistung (kW): 150 kW	Anzahl Zylinder: 4	Hubraum (ccm): 1968		HU: -/-		
	Gesamtfahrl. lt. Halter: k. A.		Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler: 115.318 km		max. km-Stand bei Übergabe: 100.000 km	Raucherfahrzeug: nein		letzter KD am: 06/26		Letzter KD (km): 108.540 k..	
	Farbe: Ascotgrau		Lackierung: Uni normal			Reimport: nein		nächster KD am: 07.09.2027		nächster KD (km): 5.900 km	
	Scheckheft: Servicehistory Digital		Scheckheft Bemerkung: Nächste HU nicht nachweisbar, HU Bericht fehlt								
	Polster: Sitzmittelbahnen in Mikrovlies ..		Polsterfarbe: Palladium-Titanschwarz			Getriebe: Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..					
	Ehemalige Nutzung: keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden: nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet: VW Leasing								
Antrieb & Energie	Kraftstoff: Diesel		Schadstoffklasse: Euro 6d			CO_2-Emission (g/km): 184 (NEFZ)			Energieeffizienzklasse: B		
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja			Chiptuning: nein					

Minderwertgutachten

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Beifahrer abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Allradantrieb	Armaturentafel Komfort
Außenspiegel konvex, links	Außenspiegel konvex, rechts	Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenf..
Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend	Ausstattungs-Paket Licht + Sicht	Bodenbelag im Fahrerhaus: Velours-Vlies
Bodenbelag: Teppich verstärkt	Chrom-Paket	Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und H..
Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftau..	Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfre..	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwac..
Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)	Dynamik-Fahrwerk	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bre..
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse ..	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Par..
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fahrwerk 17´	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor..
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vor..	Fensterheber elektrisch	Frontscheibe Verbundglas
Funkschlüssel (2) klappbar	Fußmatten Fahrerhaus: Velours	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) i..	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..	Haltegriffe A-Säulen
Handschuhfach abschließbar	Handschuhfach beleuchtet	Heckklappe mit Verglasung
Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	Innenausstattung: Dekoreinlagen Pewter Wa..	Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten ..
Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufen..	Innenraumfilter: Pollenfilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Karosserie/Aufbau: Bus	Karosserievariante: Normaldach
Kindersicherung elektr. betätigt	Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + L..	Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edel..	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
LM-Felgen	Mobile Online Dienste App-Connect Wired un..	Mobile Online Dienste We Connect Plus
Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI	Multifunktionstisch	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn..
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..	Notrufsystem	Radioempfang digital (DAB+)
Radstand 3000 mm	Regensensor	Reifenkontroll-Anzeige
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige fü..
Scheinwerfer und Heckleuchten LED	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. ..
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr...	Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vo..
Servolenkung elektro-mechanisch	Sitzbezug / Polsterung: ArtVelours / Kunstleder	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit..	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit..	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersit..
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fa..	Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
Sprachsteuerungs-System	Start/Stop-Anlage Motor	Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2..
Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgas..	Stoßfänger in Wagenfarbe	Verglasung hinten abgedunkelt
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder	Verzurrösen Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beif..
Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safe..	Zuheizer	Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

Sonderausstattung:

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	Audio-Navigationssystem Discover Pro Strea..	Bordwerkzeug und Wagenheber
Dämmglas-Paket mit Frontscheibe heizbar	Fahrassistenz-Paket Plus	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..
Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schlies..	Kraftstofftank: 80 Ltr.	Lackierung: Uni-Lackierung
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabell..	Raucher-Paket	Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
Rückfahrkamera	Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallb..	Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltu..
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe e..		

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Minderwertgutachten

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Abdeckung Kofferraum links gebrochen (1)			
2.	Außenspiegelgehäuse rechts - Erneuern (2)			
3.	Blende Stoßfänger vorne rechts Kratzer (3)			
4.	Dach - Delle entfernen (4)			
5.	Fußmatte vorne links beschädigt (5)			
6.	Gepäckraumabdeckung Kratzer (6)			
7.	Heckklappe - Instands. und lackieren (7)			
8.	Heckklappenverkleidung Kratzer (8)			
9.	Lüftungsgitter Stoßfänger vorne gebrochen (9)			
10.	Motorhaube - auslegen & polieren (10)			
11.	Schiebetür links Delle (11)			
12.	Seitenwand hinten rechts Delle (12)			
13.	Spiegelrahmen Außenspiegel links Kratzer (13)			
14.	Stoßfänger hinten - Erneuern (14)			
15.	Stoßfänger vorne - SmartRepair			
16.	Tür vorne rechts Delle (15)			
17.	Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung (16)			
	Zwischensumme (Netto)			

Bemerkung zum optischen Zustand:
Innenraum deutliche Gebrauchsspuren. Innenraum oberflächlich verschmutzt (Hinweis)
zu (1): Erneuern; zu (2): Abdeckung Außenspiegel rechts Kratzer; zu (3): Erneuern; zu (4): Dellen entfernen; zu (5): Erneuern; zu (6): Gebrauchsspur; zu (7): Dellen; zu (8): Erneuern; zu (9): Erneuern; zu (10): Steinschläge; zu (11): Gebrauchsspur; zu (12): Gebrauchsspur; zu (13): Gebrauchsspur; zu (14): Deformiert; zu (15): Gebrauchsspur; zu (16): Gebrauchsspur;

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	Becherhalter Multifunktionstisch gebrochen (Erneuern)			
2.	Geräusche an der Vorderachse beim Einlenken (Prüfen, Kostenerweiterung möglich)			
3.	Nebelscheinwerfer rechts gebrochen (Erneuern)			
	Zwischensumme (Netto)			

Bemerkung zum technischen Zustand:
Fahrzeugaustatungsliste nicht prüfbar, Elsaabfrage nicht möglich

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
1.	COC-Papiere fehlen			
2.	HU-Bescheinigung fehlt			
3.	Schlüssel Anhängerkupplung fehlt			
4.	Zulassungsbescheinigung Teil I fehlt			
5.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt			
	Zwischensumme (Netto)			

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
---	---	---	---
	Summe	**0,00 €**	**0,00 €**

Minderwertgutachten

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	235/55 R17 103Y	6,00 mm (Bridgestone)	6,00 mm (Bridgestone)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	235/55 R17 103Y	4,00 mm (Bridgestone)	4,00 mm (Bridgestone)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				Vollrad (0,00 mm)

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I			
Zulassungsbescheinigung Teil II Leasing			
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
Felgenschlösser	X	Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			X
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	X
Wagenheber	X	Kompressor	
Füllmittel			
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Multivan 4MOTION Highline

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV2ZZZ7HZNH094845
Kilometerstand: 115.318 km
Erstzulassung: 01.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1




Motorhaube - auslegen & polieren



Motorhaube - auslegen & polieren



Außenspiegelgehäuse rechts - Erneuern




Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Stoßfänger vorne - SmartRepair



Blende Stoßfänger vorne rechts Kratzer



Lüftungsgitter Stoßfänger vorne gebrochen



Lüftungsgitter Stoßfänger vorne gebrochen



Nebelscheinwerfer rechts gebrochen



Nebelscheinwerfer rechts gebrochen



Tür vorne rechts Delle



Seitenwand hinten rechts Delle



Stoßfänger hinten - Erneuern



Stoßfänger hinten - Erneuern



Stoßfänger hinten - Erneuern



Schiebetür links Delle



Spiegelrahmen Außenspiegel links Kratzer



Spiegelrahmen Außenspiegel links Kratzer



Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung



Windschutzscheibe Steinschläge ohne Rissbildung



Heckklappe - Instands. und lackieren



Heckklappe - Instands. und lackieren




Heckklappe - Instands. und lackieren




Heckklappe - Instands. und lackieren



Heckklappe - Instands. und lackieren



Heckklappe - Instands. und lackieren



Dach - Delle entfernen



Dach - Delle entfernen



Fußmatte vorne links beschädigt



Fußmatte vorne links beschädigt



Becherhalter Multifunktionstisch gebrochen



Becherhalter Multifunktionstisch gebrochen



Heckklappenverkleidung Kratzer



Heckklappenverkleidung Kratzer



Heckklappenverkleidung Kratzer



Heckklappenverkleidung Kratzer



Abdeckung Kofferraum links gebrochen



Abdeckung Kofferraum links gebrochen



Gepäckraumabdeckung Kratzer



Gepäckraumabdeckung Kratzer

Fahrzeugbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen T6.1 Transporter Multivan 4MOTION Highline

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WV2ZZZ7HZNH094845
Kilometerstand: 115.318 km
Erstzulassung: 01.09.2022
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1










































14:56
21.5°C
Ab Tanken
3:32 h
Reichweite
45 km
Bitte Licht einschalten.
Navigation wird gestartet...
Navigation wird gestartet...
P
115318km
0 km/h



MENU
HOME
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
WV2ZZZ7HZNH094845
Inspektion in 5900 km oder 361 Tagen
Ölwechsel-Service in 15000 km oder 628 Tagen


MENU
HOME
98km
16:12
14:57
98km


MENU
HOME
Fahrweg kontrollieren!




TDI


Letzter Ölwechsel mit dem Mobil Qualitätsschmierstoff:
0w30
7,4L
108540
1 Juni 2026
Nächster Ölwechsel
Anzeige
Hülpert VW2 Do



