CarOnSale

Mini Clubman Cooper

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2017	66.156km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper [DE - LimS5 Cooper 1.5 EU6, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWXS510102E61538	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 66.156km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.902km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
8 mm	8 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Karosserie: 5-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Türgriffe innen verchromt
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Schweller, Stoßfängerecken und Radlaufverbreiterung schwarz
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Service-System: Remote Services
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Getriebe 6-Gang
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Bremsleuchte
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Kopfstützen
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Original Fahrzeug Farbe: MOONWALK GREY
- Schaltpunktanzeige
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonderlackierung Moonwalk Grey Metallic
- Warndreieck
- Dachspoiler
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Service-System: ConnectedDrive Services
- USB-Schnittstelle
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung Servotronic
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dach Wagenfarbe
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Firework
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: Wired
- Dachhimmel Anthrazit
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Licht-Paket
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Audio-Navigationssystem Professional
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Nebelscheinwerfer
- Ambiente-Beleuchtung
- Blinkleuchten Weiß
- Excitement-Paket
- Laderaumboden variabel
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works
- Multifunktion für Lenkrad
- Audio-Navigationssystem Professional
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Ausstattungs-Paket: Pepper
- Business-Paket
- Fußmatten Velours
- Leseleuchten vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Sitzheizung vorn
- Bordcomputer
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Park-Distance-Control (PDC)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















14:02
79 km
+ 11.5°C
66156
2087.3





Made by
BMW
Cooper
B71/7
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1680*
WMWXS510102E61538
1670 kg
kg
1- 910 kg
2- 835 kg

CarOnSale


CarOnSale


NDR 2
14:04
5000 km
MODE






CarOnSale



CarOnSale




MINIPARTS24
Fahrgestellnr.
Motorölsorte
Viskosität
Ölwechsel bei Km
Nächster
Ölwechsel bei Km
Nächster
Ölwechsel MM/JJ
oder nach Service-Intervallanzeige
Stempel


Service Historie
14:03
NDR 2
OK Datum: 28.06.2021 Service: 00893 MINI
Kilometer: 34625 km
OK Datum: 04.09.2020 Service: 00893 MINI
Kilometer: 29493 km
OK Datum: 07.05.2019 Service: 00893 MINI
Kilometer: 18474 km
OK Datum: 26.05.2017 Service: 00085 MINI
Kilometer: 6 km
MODE






DEKRA
nächste HU
Nov. 2026
D2XD3631
Landkreis Grafschaft Bentheim



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)