CarOnSale

Volkswagen Golf

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 22*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



01/2019	40.145km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZAUZKW045855	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 40.145km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 39.635km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1290 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug ist behindertengerecht umgebaut

Verschleißteile

Bremsanlage	● Prüfung nicht möglich;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm)
- Doppeltonhorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Spotpoint
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn
- Leuchtweitenregelung
- Modellpflege
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Normalsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Stabilisator vorn
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wartung: Longlife-Service
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Tornadorot

Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Audiosystem: CD-Player
- Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Batterie 59 Ah
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsbelagverschleissanzeige
- Bremsscheiben vorn (276 mm x 24 mm)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Generator 140 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Klimazone: Nicht Heissland
- Kältemittel R 1234 YF
- Lautsprecher (8)
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI KAT (DKRF)
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Tornado-Rot uni
- Volkswagen Media Control
- Winter-Paket
- Antennen-Diversity
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Antennen-Diversity
- Audiosystem: CD-Player
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Volkswagen Media Control
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Stockholm
Kopenhagen
Brüssel
Bukarest
Madrid
Nürnberg

VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0623
WWWZZZAUZKW045855
1750 kg
3095 kg
1- 0940 kg
2- 0860 kg
Typ AU

CarOnSale

CarOnSale

RADIO
ParkPilot
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!
A/C










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)




- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)