CarOnSale

Mercedes-Benz GLB 180

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 55*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



11/2024	21.158km	LEISTUNG 136 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLB 180 [DE - SUV5 GLB 180 EU6e, Progressive, (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N4M8EB1SW397564	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 21.158km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 21.025km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 173g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**95 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**95 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Easy-Entry Funktion
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 110 kW (Motor 1,3 Ltr. - 100 kW CGI)
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege mit Code
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Radstand 2829 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Tempomat
- Touchpad (Mittelkonsole)
- USB-Anschluss im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Vorrüstung car sharing
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Laderaum-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Media-Display
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom)
- Dachreling (Aluminium)
- Innenausstattung: Zierteile Spiral-Optik
- Innenhimmel Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Komfortsitze vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Lenkrad (Leder)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS - UNILACK

Sonderausstattung

- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Sonderlackierung Uni
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Winter-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1N4M8EB1SW397564
2140 kg
3715 kg
1- 1115 kg
2- 1080 kg
Mercedes-Benz
149
TYP: F2B
PZ: 6
1,0 %
Made in Mexico
A 000 817 44 04

CarOnSale



Wohin?
Kein Gerät verbunden
Telefon


Hinten
Gesamtes Umfeld beachten!


















Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG GCSP/TPS
Freimarke 25
Kippenheim
Datum
Laufleistung
Service
04.03.2026
21025 km
Service A


Mercedes-Benz
Digitaler Serviceberich
Fahrzeugdaten
Fahrzeug
GLB 180
Erstzulassung
05.12.2024
VIN
W1N4M4HB1SW397564
Nächster Service
03.2027
46025 km
Servicebericht 1
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG GCSP/TPS
Freimarke 25
Kippenheim
Datum
04.03.2026
Km-Stand bei Durchführung
21025 km
Durchgeführter Service
Service
Service A
Werkstattcode
505
Restlaufzeit
-58 Tage
Restlaufstrecke
4226 km
Ölqualität/Viskosität
Beschreibung
Motor Öl
Ölqualität
229.71
Viskosität
Zusatzarbeiten
Service A im E Plus-Paket
Durchgeführt
Fit zum nächsten fälligen Service
Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung
Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Eingehalten
Zusatzarbeiten nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Durchgeführt


Mercedes-Benz


Zulassungsbescheinigung Teil I
05.12.2024
MERCEDES-BENZ
GLB 180
Kombilimousine
EURO6WLTP,RA,RHD,M,N1,N2
Hybr. Benzin/E
05.12.2024


21. FEB. 2026
ZBI 320538050



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)